Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 238
Orden de Servicio N° 137/2020
RUC: 80010665-2
Tel. del Cliente: (021) 493-632
Fecha: 18/11/2020
Dirección: Colon e/ Benjamin Constant 559

Señor/es
Departamento Administrativo
Prefectura Naval
Camando De La Armada
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

Equipo: Aire Acondicionado - Split Marca: Chunlan
Rotulo No. 6002434 Cap.: 24.000 BTU

Items	Cantidad	Descripción
6.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
6.1	4	Carga de gas refrigerante por litro
6.2	1	Soldadura por perdida de gas
6.8	1	Cambio de relai térmico
6.12	3	Cambio de capacitor
6.15	1	Cambio de placa electrónica
7.3	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 24000 BTU

JULIO BOGADO
SOF

Conformidad del Cliente
Prefectura Naval

Innovar
Servicios De Ingeniería
Edgar Morales

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Direc.: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno. e-mail: innovar.asistencias@gmail.com tel.: (021) 780 025. Cel.: 0984 996 394.
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner