BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY
ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los trece días del mes de abril del año dos mil veintitrés, siendo las quince horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la VS1° Tec Erika Betina Roa Ucedo, **Control Interno** de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP",** el SA Tec Jorge Adrián Álvarez Báez, **Miembro del Comité de Recepción** y el Señor Antonio Ramón Fernández Alfonso, Representante de la Empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la **Auditoria Interna** de la FAP, el Sgto 1° Tec Valentín Cañete y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **30/2023** de la FAP y la Orden de Servicio N° **27, 28, 29, 30, 31, 32/312** e Informe Técnico de Servicio N°**03493, 03494, 03495, 03496, 03497, 03498,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE N° 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU ROTULADO N° 1815, UBICADO EN LA AYUDANTÍA DE LA BAT.		
1	Evento	Mantenimiento Preventivo
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de tuercas campana
1	Evento	Mano de Obra
LOTE 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU ROTULADO N° 1816, UBICADO EN G-6 DE LA BAT.		
1	Evento	Mantenimiento Preventivo
1	Evento	Mano de obra
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
1	Evento	Mano de obra
1	Evento	Cambio de tuercas campana
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU ROTULADO N° 1371, UBICADO EN LA ARMERÍA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO.		
1	Evento	Mantenimiento Preventivo
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Carga de gas
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de contactor
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de serpentin
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Limpieza de serpentin
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de rulemanes de forzador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio y reparación de placa electrónica con control
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Reparación del condensador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de Aleta del Ventilador
1	Evento	Mano de Obra

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · AEROT "SILVIO PETTIROSSI" · Comité de Recepción

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · BRIGADA AEROT "SILVIO PETTIROSSI" · Dpto. Adm. y Finanzas · Div. Control Interno

COMPU NEW & ASOCIADOS

LOTE N° 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU ROTULADO N° 1371, UBICADO EN LA ARMERÍA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO.		
1	Evento	Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento
1	Evento	Mano de Obra
LOTE N° 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 48.000 BTU ROTULADO N° 1407, UBICADO EN EL SALÓN AUDITORIO DE LA BAT.		
1	Evento	Mantenimiento Preventivo
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Carga de gas
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Limpieza de serpentin
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de rulemanes de forzador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambios de robinetes
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de aleta del ventilador
1	Evento	Mano de Obra
LOTE 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60.000 BTU ROTULADO N° 1868, UBICADO EN LA PRIMERA COMPAÑÍA DEL BATALLÓN PCD N° 1 DE LA BAT.		
1	Evento	Mantenimiento Preventivo
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Carga de gas
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de contactor
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de capacitor del motocompresor y del ventilador forzador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio y reparación de placa electrónica con control
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Reparación del condensador
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de tuercas campana
1	Evento	Mano de Obra
1	Evento	Cambio de aleta del ventilador
1	Evento	Mano de Obra

En prueba de conformidad con la recepción de las mercaderías, siendo las quince y treinta horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIG AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" Dpto. Adm. y Finanzas. Div. Control Interno

Erika Betina Roa Ucedo
VSI° Téc Control Interno DAF – BAT

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIG AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" Comité de Recepción

Jorge Adrian Alvarez Báez
SA TEC - Miembro de Comité de Recepción

COMPU NEW & ASOCIADOS

Antonio Ramón Fernández Alfonso
Representante de COMPU NEW & ASOCIADOS