Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 001/2021

PROVEEDOR: **JL Y COMPAÑÍA S.A.**
CONTRATO N.°: 0**56/21**
FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 20 días del mes de diciembre del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **PROVISORIA** (indicar si es Parcial y/o Total) del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	-	Reparación de techos de silos de la Planta Vallemí ITEM 1 – Reparación de losa Silo Homogeneización	Certificado de cumplimiento 20/12/2021	17/11/2021 al 20/12/2021
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Roberto Chaona Rojas
Ingeniero Civil

Marcio Recalde
Encargado de Obras Civiles
INC FCA. Vallemi

Equipo Fiscalizador
Aclaración: _____

Director de Fábrica
Aclaración: _____

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO

Fecha: 20 de diciembre de 2021
Nro. Contrato: 056/2021
Objeto del contrato: Contratación para la "Reparación de techos de silos de la Planta Vallemi".

En referencia al Contrato N° 56/2020, convenida con la firma **JL Y COMPAÑÍA S.A.**, para la "Reparación de techos de silos de la Planta Vallemi"; informamos que los servicios establecidos en el **Ítem 1 – Reparación de Losa de Silo de Homogeneización**, del Contrato Principal, ha sido cumplido, conforme a las especificaciones técnicas estipuladas, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Cantidad ejecutada
1	Reparación de losa de silo de homogeneización			
1.1	Reparación de losa de silo de homogeneización	m^2	750	750
1.2	Mano de obra para aislación de silo	m^2	750	750
1.3	Provisión de membrana impermeabilizante acrílica in situ blanca.	m^2	750	750
1.4	Provisión de malla geotextil	m^2	750	750

Por lo expresado, certificamos el cumplimiento satisfactorio en tiempo y forma de todo lo previsto en el ITEM 1 - Reparación de Losa de Silo de Homogeneización, del Contrato 56/2021.

Firma como prueba de conformidad por parte de la INC

Roberto Gaona Rojas
Ingeniero Civil

Marcio Recalde
Encargado de
Obras Civiles
INC FCA. Vallemi

Ing. Alberto E. Arias
Director

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO

Fecha: 20 de diciembre de 2021
Nro. Contrato: 056/2021
Objeto del contrato: Contratación para la "Reparación de techos de silos de la Planta Vallemi".

En referencia al Contrato N° 56/2020, convenida con la firma **JL Y COMPAÑÍA S.A.**, para la "Reparación de techos de silos de la Planta Vallemi"; informamos que los servicios establecidos en el **Ítem 1 – Reparación de Losa de Silo de Homogeneización**, del Contrato Principal, ha sido cumplido, conforme a las especificaciones técnicas estipuladas, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Cantidad ejecutada
1	Reparación de losa de silo de homogeneización			
1.1	Reparación de losa de silo de homogeneización	m^2	750	750
1.2	Mano de obra para aislación de silo	m^2	750	750
1.3	Provisión de membrana impermeabilizante acrílica in situ blanca.	m^2	750	750
1.4	Provisión de malla geotextil	m^2	750	750

Por lo expresado, certificamos el cumplimiento satisfactorio en tiempo y forma de todo lo previsto en el ITEM 1 - Reparación de Losa de Silo de Homogeneización, del Contrato 56/2021.

Firma como prueba de conformidad por parte de la INC

Roberto Gaona Rojas
Ingeniero Civil

Marcio Recalde
Encargado de
Obras Civiles
INC FCA. Vallemi

Ing. Alberto E. Arias
Director

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO

Fecha: 20 de diciembre de 2021
Nro. Contrato: 056/2021
Objeto del contrato: Contratación para la "Reparación de techos de silos de la Planta Vallemi".

En referencia al Contrato N° 56/2020, convenida con la firma **JL Y COMPAÑÍA S.A.**, para la "Reparación de techos de silos de la Planta Vallemi"; informamos que los servicios establecidos en el **Ítem 1 – Reparación de Losa de Silo de Homogeneización**, del Contrato Principal, ha sido cumplido, conforme a las especificaciones técnicas estipuladas, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Cantidad ejecutada
1	Reparación de losa de silo de homogeneización			
1.1	Reparación de losa de silo de homogeneización	m^2	750	750
1.2	Mano de obra para aislación de silo	m^2	750	750
1.3	Provisión de membrana impermeabilizante acrílica in situ blanca.	m^2	750	750
1.4	Provisión de malla geotextil	m^2	750	750

Por lo expresado, certificamos el cumplimiento satisfactorio en tiempo y forma de todo lo previsto en el ITEM 1 - Reparación de Losa de Silo de Homogeneización, del Contrato 56/2021.

Firma como prueba de conformidad por parte de la INC

Marcio Recalde
Encargado de Obras Civiles
INC S.A.C.A. Vallemi

Roberto Gaona Rojas
Ingeniero Civil

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

Vallemi, 10 de diciembre de 2021

RECIBIDO
24 FEB. 2022
A.N.C.
Planta Industrial
Vallemi

Señor
Msc. Ing. Alberto E. Arias C.
Director de Fábrica Vallemi
Presente

Por este medio me dirijo a Ud. para informarle que los trabajos realizados de **"Reparación de Techos de Silos de la Planta de Vallemi – ID Nº 395300. Item.1 Reparación de Losas Silo Homogenización"** han concluido, en la fecha, satisfactoriamente según las especificaciones.

Para lo que hubiere lugar y sin otro particular lo saludo atentamente,

Ing. Roberto Gaona Rojas
Obras Civiles
Roberto Gaona Rojas
Ingeniero Civil