FORMULARIO Nº 05
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DEL SERVICIO:	Mauro Zarracho	CARGO: Sub-oficial	DIA 15	MES 12	AÑO 2023
JUZGADO / SECCION:	Seguridad Policial	OFICINA: Caseta	INTERNO: ----------		

Indique el motivo de su solicitud marcando con una (x) alguna/s de las opciones.

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
INVENTARIO DEL EQUIPO (Código Patrimonial)	UBICACIÓN DEL EQUIPO	
Propio	Pilar Ñeembucú	

ASISTENCIA TÉCNICA Indique los problemas que presente el equipo:	REVISIÓN Y/O MANTENIMIENTO Indique los equipos con problemas:	TRABAJOS REALIZADOS Descripción de Trabajos realizados para solución del problema:
☐ Mantenimiento Preventivo ☑ Mantenimiento Reparador ☐ Otros (describir el problema)	☐ Camioneta Toyota Hilux MOD. 2000 ☐ Camioneta Toyota LC Prado ☐ Camioneta Toyota Hilux MOD. 2014 ☐ Camioneta Nissan Patrol ☐ Camioneta Nissan Frontier ☐ Minibús Hyundai H1 ☐ Camioneta Santa Fe ☑ Camioneta Toyota Hilux MOD. 2020	☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Servicio de limpieza de bomba inyectora. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Servicio de mantenimiento general de AA. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de correa dentada original. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR - Correa dentada original. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de Tensor de correa dentada. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR - Tensor de correa dentada. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de polea loca correa grande. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR - Polea loca correa grande. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra - Cambio de Guarda Barros. 1 ☑ UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra - Guarda Barros. 1

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas o lista de otros programas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Taller Mecánico CENTRO MOTOR De Hernán Martínez	Mauro Zarracho	Lic. Gustavo R. Palmerola. Jefe Sección Servicios Generales
Aclaración	Aclaración	Aclaración

PODER JUDICIAL SERVICIOS GENERALES

Sección Control de Seguimiento