"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 – 1870"

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INDUSTRIA NACIONAL DE...
DIVISIÓN OPERACIONES FLU...
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE SERVICIO DE FLETE - CLINKER

N°: 026/2024

CONTRATO N°: 047/2024

CONTRATISTA : FLOR JARA & CIA S.R.L

FECHA: 19/12/2024

Material :	*CLINKER*	Convoy Nro.:	026/2024	Fecha de Atraque :	14/12/2024	15:20	Hs.	Inicio :	14/12/2024	16:50	Hs.
Fabrica :	VALLEMI	Guia Nro.:	218 al 224/2024	Fecha de Zarpada :	19/12/2024	12:00	Hs.	Final :	19/12/2024	00:30	Hs.
		Nombre :	R/E MBURUVICHA								

Carga de Origen						Descarga Destino			Diferencia
Nombre de Barcazas	Guia de Carga N°	Peso Estimativo Ton.	% Humedad	Contador Inicial	Contador Final	Peso Desc. Ton.	% Humedad	Peso Seco Ton.	Ton.
1-TFP 05	218/2024	801,000	0,00	S/D	S/D	809,000	0,00	809,000	8,000
2-LC 104	219/2024	748,600	0,00	S/D	S/D	747,970	0,00	747,970	-0,630
3-LC 102 (Muestra 1)	220/2024	767,200	0,00	S/D	S/D	330,000	3,89	317,163	-1,387
LC 102 (Muestra 2)						450,090	0,32	448,650	
4-VALLEMI 1500-1	221/2024	837,600	0,00	S/D	S/D	847,310	0,00	847,310	9,710
5-BEATRIZ	222/2024	751,600	0,00	S/D	S/D	762,460	0,16	761,240	9,640
6-ISMAEL	223/2024	634,000	0,00	S/D	S/D	657,000	0,00	657,000	23,000
7-TFP 001	224/2024	1.024,700	0,00	S/D	S/D	1.042,177	0,00	1.042,177	17,477
TOTALES		5.564,700				5.646,007		5.630,510	65,810

Diferencia entre carga y descarga es de 65,810 Tn. a más que lo remitido de Fabrica Vallemi. La Descarga de las barcazas en su totalidad fueron descargadas por medio de la grúa. La recepción se realiza por tabla de carena de calado. con un descuento de Humedad de las barcazas según informe de Laboratorio Carta Interna 377/2024.
PARA ENTRADA EN I.D.P. CLINKER= 5.630,510 Tn.
CONTADOR INICIAL : S/D.-
CONTADOR FINAL : S/D.-

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
14/12/2024	Muelle principal del CIP Villeta

LECTURA DE CARENAS*			
BARCAZA	CALADO ORIGEN	CALADO DESTINO	
1-TFP 05	1,7-6,0	6,0-1,8	(*) La lectura de carena de calados sera utilizada unicamente como contingencia cuando la basculas de Villeta se encuentren fuera de servicio o fuera de certificacion por INTN.
2-LC 104	1,8-6,0	5,9-1,9	
3-LC 102	1,9-6,2	6,2-2,0	
4-VALLEMI 1500-1	1,6-5,6	5,7-1,6	
5-BEATRIZ	1,2-5,8	5,9-1,2	
6-ISMAEL	1,5-5,9	6,1-1,6	
7-TFP 001	1,4-5,9	5,8-1,4	

Sr. Elbert Renato Avila
Area Operaciones Fluviales y Terrestres

Lic. Zulma Alicia Rolon
Unidad de Control de Calidad
Lic. Zulma Alicia Rolón Ro...
Jefa Dpto. Control de Calidad
C.I.P. Villeta

p.o.
Ing. Oscar Garcia Mazacotte
Unidad de Logistica
Ing. Óscar García Mazacotte
Director Int. Unidad de Logística
INC - CIP VILLETA

Ing. Sergio Aquino
Unidad de Produccion
Ing. Sergio Aquino
Jefe Int. Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Federico Almando
Jefe B° Direccion de Fabrica
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Escaneado con CamScanner