OT 9

J. BENZA
SALUD AMBIENTAL

ESPECIALISTAS EN CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

REGISTRO SANITARIO N° ECP 059 – 22 - 18

Certificamos que en las dependencias denominadas Oficinas administrativas en construcción, Presidencia y Pasillo de Laboratorio de Bioseguridad del SENACSA, Ubicado en la calle Ciencias Veterinarias de la Ciudad de San Lorenzo. Hemos realizado el control de termitas el día 10 de marzo del corriente año 2023, y para ese efecto se ha utilizado el insecticida K-FOL Imidacloprid 70%.

Expedimos el siguiente certificado para lo que hubiera lugar a los diez días del mes de marzo del 2023.

SENACSA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Mag. Lic. Myriam Jordan
Profesional
Dirección Administrativa

Jbenza Salud Ambiental
Cel. 0981 335 655
Asunción - Paraguay

Ing. Agr. José Benza
Gerente
Mat. Prof. 1045

Austria N.º 3187
Email: jbenzasaludambiental@gmail.com
CEL. 0981 335 655
Asunción- Paraguay

Socio Fundador

CPCP
CÁMARA PARAGUAYA DE CONTRATISTAS DE PLAGAS

Habilitado por

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
DIGESA
Dirección General de Salud Ambiental

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE

J BENZA
SALUD AMBIENTAL

Especialistas en control de plagas y, saneamiento ambiental.

Sres.
SENACSA
Presente:

Asunción, 13 de marzo del 2023

Por medio de la presente le acercamos a ustedes el informe de nuestra firma de los trabajos de control de plagas realizados en las instalaciones de San Lorenzo el día viernes 10 de marzo de 2023 siendo las 15:00 hs

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad (Metros Lineales)	Descripción del trabajo realizado
1	**Oficinas administrativas en construcción**	**120**	El día viernes 10 de marzo del corriente 2023 se realizó al control de termitas de los árboles afectados que rodean la construcción, para ello se procedió a la aplicación del caldo del producto Kfol diluido según sus especificaciones técnicas, mediante el tratamiento de los troncos y ramas atacadas y las áreas perimetrales de las zonas afectadas, estos deberán ser revisados posteriormente
2	**Presidencia**	**637,22**	Según las especificaciones del PBC se procedió primeramente a la perforación de las líneas perimetrales externas e internas con una distancia de 50 cm entre cada una y una profundidad de 30 cm donde así se pudiese. Una vez realizadas todas las perforaciones se procedió a la aplicación del caldo del producto Kfol diluido según sus especificaciones técnicas. Se tomo un tiempo prudencial de espera para que este sea absorbido y cargarlo de nuevo. Posteriormente se revisaron y trataron contra termitas todos los árboles que rodean, mediante el tratamiento de los troncos y ramas atacadas y las ares perimetrales de las zonas afectada, estos deberán ser revisados posteriormente.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. Saneamiento

Johanna Albarracin.

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. Saneamiento

Austria N.º 3187
Email: jbenzasaludambiental@gmail.com
CEL. 0981 335 655
Asunción- Paraguay

Socio Fundador

Habilitado por

3	**Pasillo de Laboratorio de Bioseguridad**	**170,88**	Según las especificaciones del PBC se procedió primeramente a la perforación de las líneas perimetrales externas e internas con una distancia de 50 cm entre cada una y una profundidad de 30 cm donde así se pudiese. Posteriormente se realizaron las perforaciones internas tanto en las líneas marcadas como así también en las partes afectadas y partes susceptibles de ataque de termitas como las bases de puertas, vigas. Aplicando posteriormente el caldo del producto Kfol.

Firma
Recibí conforme: Johanna Alborno

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. [illegible]

Firma:
Técnico Fumigador:

SENAVE Dpto. Mantenimiento y Obras

1/a Johanna Alborno

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. [illegible]