Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 10 de septiembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 94/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LPN Nº 03/2020 *"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP"* según el contrato **Nº 19/2020, ID Nº 381.194** se detallan los trabajos realizados al vehículo **CHEVROLET S10 con CHAPA AACO 621** con bajo la **Orden de Servicio Nº 2805** según el siguiente cuadro:

Item	Descripción	cant.
20	**MANTENIMIENTO CHEVROLET Tipo: S-10**	
20.1	Provisión y cambio de Filtro de combustible	1
20.2	Provisión y cambio de Filtro de aceite	1
20.3	Provisión y cambio de Filtro de aire	1
20.4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	5
16	**MANTENIMIENTO Y Reparación SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: S-10**	
16.5	Provisión y cambio de Juego fibra de freno	1
16.6	Provisión y cambio de Disco de freno	1
16.10	Provisión y cambio de Despresor de freno	1

Javier Meaurio
Encargado de Despacho

Sr. Javier Gorman
Jefe del Departamento de Transporte
Dirección Administrativa
Gerencia Económica - S.N.P.P.

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80002351-0

Lic. Alejandro Bellón
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.