Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 241
Orden de Servicio N° 140/2020
RUC: 80010665-2
Tel. del Cliente: (021) 493-632
Fecha: 18/11/2020
Dirección: Colon e/ Benjamin Constant 559

Señor/es
Departamento Administrativo
Prefectura Naval
Camando De La Armada
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

Equipo:	Aire Acondicionado - SPLIT	Marca:	Chunlan
Rotulo No:	6002429	Cap.:	18.000 BTU

Items	Cantidad	Descripción
2.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
2.1	5	Carga de gas refrigerante por litro
2.2	1	Soldadura por perdida de gas
2.6	1	Cambio de irradiador de calor
2.8	1	Cambio de relai térmico
2.12	3	Cambio de capacitor
2.15	1	Cambio de placa electrónica
7.2	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 18000 BTU

JULIO ROGADO
SOF F

Conformidad del Cliente
Prefectura Naval

Innovar
Servicios De Ingeniería

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Direc.: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno. e-mail: innovar.asistencias@gmail.com tel : (021) 780 025. Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner