FG –DT 38/2022

MEMORANDUM

A : Econ. Miguel Valiente, Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : JAVIER BAEZ , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 25/05/2022

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la Gerencia y por su intermedio donde corresponda, el pago de **Gs. 5.732.000- (Guaranies CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL).** a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion TOYOTA HILUX chapa ALE 521 año 2001, propiedad del FONDO GANADERO.

Para el efecto se adjunta.

- Factura Credito Nro 002-001-0000638
- Nota de Remision Nro 002- 001-0000568
- INFORME TECNICO AUTOCENTER
- PRESUPUESTO Nro 05/2022
- Orden de provisorio
- ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVO
- INFORME SOBRE TRABAJO REALIZADO A VEHICULO
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL IPS
- CONSTANCIA REPCE
- FORMULARIO FIS
- FORMULARIO FIP
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Nº: 317 Fecha 26/05/22 Fecha Recepción FG/G.G.I.
Providenciado a: Para su:

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FG –DT 38/2022

MEMORANDUM

A : Econ. Miguel Valiente, Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : JAVIER BAEZ , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 25/05/2022

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la Gerencia y por su intermedio donde corresponda, el pago de **Gs. 5.732.000- (Guaranies CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL).** a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion TOYOTA HILUX chapa ALE 521 año 2001, propiedad del FONDO GANADERO.

Para el efecto se adjunta.

- Factura Credito Nro 002-001-0000638
- Nota de Remision Nro 002- 001-0000568
- INFORME TECNICO AUTOCENTER
- PRESUPUESTO Nro 05/2022
- Orden de provisorio
- ORDEN DE SERVICIO DEFINITIVO
- INFORME SOBRE TRABAJO REALIZADO A VEHICULO
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL IPS
- CONSTANCIA REPCE
- FORMULARIO FIS
- FORMULARIO FIP
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Nº: 317 Fecha 26/05/22 Fecha Rec FG/G.G
Providenciado a: Para su:

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(PROVISORIO)

Asunción, 15 de MARZO de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG S.A**, por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos de verificación de tren delantero , detalles del vehiculo TOYOTA HILUX CHAPA ALE 521 AÑO 2001 perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina Central.-

ITEM.

1. verificación de tren delantero

OBS. PRESENTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE EL PRESUPUESTO .

ATENTAMENTE

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Avda. Mcal. López 1699 - CP 1584. Casilla de Correo: 1678 Tel. (595-21) 227 288 R.A. Fax: (595-21) 227 199 - Asunción – Paraguay
E-mail: fondoganf@fondogan.gov.py - www.fondogan.gov.py

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 15 marzo de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar tren delantero detalle del vehículo **TOYOTA HILUX año 2001** chapa **ALE 521** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- verificacar tren delantero completo

Econ. Miguel Valle
Gerente
Gerencia de Gestión Institu

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentamente

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 16 de marzo de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 05/22 al vehículo **TOYOTA HILUX AÑO 2001 chapa N° ALE 521,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- CAMBIO DE MUÑEQUINES
2- CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION
3- CAMBIO DE BARRA TENSOR
4- CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION
5- MANTENIMIENTO DE MASA
6- CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
7-CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
8- CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA
9- ROTULA SUPERIOR
10- ROTULA INFERIOR
11-JUEGO DE BUJES ZETA
12-CAMBIO DE BRAZO OITMAN
13- CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 16 de marzo de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 05/22 al vehículo **TOYOTA HILUX AÑO 2001 chapa N° ALE 521,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- CAMBIO DE MUÑEQUINES
2- CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION
3- CAMBIO DE BARRA TENSOR
4- CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION
5- MANTENIMIENTO DE MASA
6- CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
7-CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
8- CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA
9- ROTULA SUPERIOR
10- ROTULA INFERIOR
11-JUEGO DE BUJES ZETA
12-CAMBIO DE BRAZO OITMAN
13- CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 05 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **TOYOTA HILUX año 2001 chapa ALE 521** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 CAMBIO DE MUÑEQUINES
2 CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION
3 CAMBIO DE BARRA TENSOR
4 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION
5 MANTENIMIENTO DE MASA
6 CAMBIAR BUJE PARRILA SUPERIOR
7 CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
8 CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA
9- ROTULA SUPERIOR
10- ROTULA INFERIOR
11- CAMBIO DE BUJES ZETA
12-CAMBIO DE BRAZO PITMAN
13- CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

ATENTAMENTE.

18 MARZO 2022

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

002-001- 0000638

Fecha de Emisión: 23 DE MAYO DEL 2022 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.N°: 80006069-5

Dirección: MCAL. LOPEZ ESQ. RCA. DOMINICANA Nro. 1699 | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CAMBIO DE MU?EQUINES	4	230,000			920,000
	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	1	480,000			480,000
	CAMBIO DE BARRA TENSOR	1	260,000			260,000
	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	1	450,000			450,000
	MANTENIMIENTO MASA	1	30,000			30,000
	MANO DE OBRA	1	380,000			380,000
	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	2	160,000			320,000
	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	2	200,000			400,000
	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	1	140,000			140,000
	ROTULA SUPERIOR	2	280,000			560,000
	ROTULA INFERIOR	2	300,000			600,000
	JUEGO DE BUJES ZETA	1	120,000			120,000
	CAMBIO BRAZO PITMAN	1	320,000			320,000
	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	2	120,000			240,000
	MANO DE OBRA	1	512,000			512,000
	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX CON CHAPA Nro. ALE521					0
						0
						0
						0
						0
						0

SUBTOTALES **5,732,000**

TOTAL A PAGAR CINCO MILLONES SETECIENTOSTREINTA Y DOS MIL GUARANIES

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 521,091 TOTAL IVA: 521,091

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

ORIGINAL

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

002-001- 0000568

Fecha de Emisión: 17/03/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: MCAL. LOPEZ ESQ. RCA. DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado:
Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del Punto de Llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA HILUX

Número de Registro Único del Automotor (RUA): ALE 521

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
4		CAMBIO DE MU?EQUINES
1		CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION
1		CAMBIO DE BARRA TENSOR
1		CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION
1		MANTENIMIENTO MASA
1		MANO DE OBRA
2		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
2		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
1		CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA
2		ROTULA SUPERIOR
2		ROTULA INFERIOR
1		JUEGO DE BUJES ZETA
1		CAMBIO BRAZO PITMAN
2		CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR
1		MANO DE OBRA

ORIGINAL

AUTOCENTER

DE CHOI CHUNG CHUL

TALLER MECANICO EN GENERAL

SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

TEL 0991833089 CORREO autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

PROPIETARIO: FONDO GANADERO

MARCA: TOYOTA HILUX **CHAPA Nro. ALE-521**

FECHA: 15/03/2022

CANT	item	DESCRIPCION
		Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo
4	9.6	CAMBIO DE MU?EQUINES
1	9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION
1	9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR
1	9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION
1	9.19	MANTENIMIENTO MASA
1	9.24	MANO DE OBRA
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo
2	2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR
2	2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR
1	2.5	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA
2	2.14	ROTULA SUPERIOR
2	2.15	ROTULA INFERIOR
1	2.20	JUEGO DE BUJES ZETA
1	2.29	CAMBIO BRAZO PITMAN
2	2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR
1	2.35	MANO DE OBRA

Frid

Autocenter

4828148-4

AUTOCENTER

DE CHOI CHUNG CHUL

TALLER MECANICO EN GENERAL

SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

TEL 0991833089 CORREO autocenterchoi@gmail.com

PRESUPUESTO NRO 5

PROPIETARIO: FONDO GANADERO

MARCA: TOYOTA HILUX **CHAPA Nro. ALE-521**

FECHA: 15/03/2022

CANT	item	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
		Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo		
4	9.6	CAMBIO DE MU?EQUINES	230,000	920,000
1	9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	480,000	480,000
1	9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR	260,000	260,000
1	9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	450,000	450,000
1	9.19	MANTENIMIENTO MASA	30,000	30,000
1	9.24	MANO DE OBRA	380,000	380,000
		Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo		
2	2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	160,000	320,000
2	2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	200,000	400,000
1	2.5	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	140,000	140,000
2	2.14	ROTULA SUPERIOR	280,000	560,000
2	2.15	ROTULA INFERIOR	300,000	600,000
1	2.20	JUEGO DE BUJES ZETA	120,000	120,000
1	2.29	CAMBIO BRAZO PITMAN	320,000	320,000
2	2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	120,000	240,000
1	2.35	MANO DE OBRA	512,000	512,000
		TOTAL		**5,732,000**

Fri

Autocenter
4828148-4

Lote 4168048709 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270134999075

FECHA 25/05/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/06/2022 NÚMERO DE CONTROL : 8507080D

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427146261486507060D

Autocenter
4828148-4

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHOI CHUNG CHUL

Teléfono/s : *0991833089* **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

24052022 1133 48281484 48281484

Autocenter
4828148-4

016578

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Mayo

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Autocenter
4828148-4

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 25/05/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 25/05/2022

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 340168

FECHA EMISION: 25-05-2022

VENCIMIENTO: 20-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 340168

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

8.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				250.000	250.000
8.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				50.000	50.000
8.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/ INF)				200.000	200.000
8.9	REPARACION DE ELECTROVENTILADOR				250.000	250.000
8.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				130.000	130.000
8.11	CAMBIO DE ELECTROVENTILADOR				500.000	500.000
8.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				380.000	380.000
8.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				45.000	45.000
8.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				300.000	300.000
8.15	MANO DE OBRA				350.000	350.000
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
9.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				900.000	900.000
9.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				500.000	500.000
9.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				60.000	60.000
9.4	BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000
9.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				950.000	950.000
9.6	CAMBIO DE MUÑEQUINES				230.000	230.000
9.7	CREMALLERA DE DIRECCION				1.000.000	1.000.000
9.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				350.000	350.000
9.9	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				150.000	150.000
9.10	CAMBIO DE BRAZO ZETA				380.000	380.000
9.11	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				350.000	350.000
9.12	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				200.000	200.000
9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				480.000	480.000
9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR				260.000	260.000
9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				450.000	450.000
9.16	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS				120.000	120.000
9.17	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				250.000	250.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Miguel Valiente
Gerente de Gestión

Dr. EFRAIN ESTIGARRIBIA
Presidente

9.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				65.000	65.000
9.19	MANTENIMIENTO MASA				30.000	30.000
9.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				50.000	50.000
9.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				150.000	150.000
9.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				400.000	400.000
9.23	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				289.300	289.300
9.24	MANO DE OBRA				380.000	380.000
10	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
10.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS				305.587	305.587
10.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS				245.862	245.862
10.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS				80.000	80.000
10.4	MANO DE OBRA				170.000	170.000
11	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
11.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS				500.000	500.000
11.2	MANO DE OBRA				230.000	230.000
12	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
12.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO				500.000	500.000
12.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO				250.000	250.000
12.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO				120.000	120.000
12.4	CAMBIO DE SERVO FRENO				550.000	550.000
12.5	REGULACION DE FRENO -				30.000	30.000
12.6	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE FRENO				650.000	650.000
12.7	DISCO DE FRENO				520.000	520.000
12.8	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO				400.000	400.000
12.9	CAMBIAR CABO DE FRENO				160.000	160.000
12.10	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO				380.000	380.000
12.11	CAMBIAR JGO. REPARO ANILLOS GUARD. CILINDRO				260.000	260.000
12.12	CILINDRO DE FRENO				180.000	180.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Raquel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

DR. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

1.3	RECTIFICAR DISCO FRENO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.4	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
1.6	CAMBIAR DISCO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
1.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
1.10	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.13	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.14	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.15	CAMBIO CAÑO DE METAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO C/U	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
1.20	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.22	REPARACION DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
1.23	CAMBIO FLUIDOS BOMBAS A CAÑERIAS	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
2.1	CORRECCION DE PISADA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.2	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Manuel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

Dr. TOMAS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

2.5	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
2.7	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.8	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
2.9	CAMBIO DE BUJER AMORTIGUADOR	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
2.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
2.11	CAMBIAR RULEMAN DE MASA	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
2.12	CAMBIO BASE ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
2.13	BARRAS ESTABILIZADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
2.14	ROTULA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
2.15	ROTULA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
2.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
2.17	ELASTICO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.18	ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
2.19	DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
2.20	JUEGO DE BUJES ZETA	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.21	PARRILLA INFERIOR CON EJE	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
2.22	BIELETA ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
2.23	CAMBIO DE BARRA TORSION DE SUSPENCION	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
2.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
2.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.27	REPARACION DE PEDALERA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
2.28	REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
2.29	CAMBIO BRAZO PITMAN	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
2.30	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
2.31	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
2.32	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.33	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.35	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000
3	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
3.2	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.3	CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
3.7	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
3.10	CAMBIO PERILLA SEÑALEROS Y DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	154.973	154.973
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Valiente
Econ. Miguel
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional