Fecha: 27/10/2023

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: Construccion de mejoras en la plaza sub terranea Barrio Jhugua Arazape ID N° 423.791.

CERTIFICADO 2

PLANILLA DE OFERTA						ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	P. UNIT I.V.A. INCLUIDO.	PRECIO TOTAL	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ	%	Cantidad	Σ
	LISTADO DE RUBROS A REALIZAR.													
1	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Area camineros	Metros cuadrados	136	9.400	1.278.400	100%	136,00	-	0%		-	0%	-	-
2	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Area pergolas	Metros cuadrados	62	9.400	582.800	100%	62,00	-	0%		-	0%	-	-
3	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Escalones al costado de la terraza	Metros cuadrados	9	9.400	84.600	100%	9,00	-	0%		-	0%	-	-
4	Demolicion de pisos existentes Etapa 01 - Terraza	Metros cuadrados	54	9.400	507.600	100%	54,00	-	0%		-	0%	-	-
5	Desmonte de barandas existentes - Terraza	Unidad Medida Global	1	408.000	408.000	100%	1,00	-	0%		-	0%	-	-
6	Parque infantil - Desmonte de estructura de madera existente	Unidad Medida Global	1	293.000	293.000	100%	1,00	-	0%		-	0%	-	-
7	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 1	Unidad	4	61.900	247.600	100%	4,00	-	0%		-	0%	-	-
8	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 2	Unidad	4	61.900	247.600	100%	4,00	-	0%		-	0%	-	-
9	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 3	Unidad	2	61.900	123.800	100%	2,00	-	0%		-	0%	-	-
10	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 4	Unidad	2	61.900	123.800	100%	2,00	-	0%		-	0%	-	-
11	Desmonte de bancos de hormigon existente - Pergola 5	Unidad	2	61.900	123.800	100%	2,00	-	0%		-	0%	-	-
12	Desmonte de bancos de hormigon existente - Area explanada	Unidad	2	61.900	123.800	100%	2,00	-	0%		-	0%	-	-
13	Desmonte de bancos de hormigon existente - Escalera	Unidad	1	61.900	61.900	100%	1,00	-	0%		-	0%	-	-
14	Desmonte de bancos de hormigon existente - Area juegos infantiles	Unidad	2	61.900	123.800	100%	2,00	-	0%		-	0%	-	-
15	Demolicion de Revoques etapa 01 - Revoques exteriores	Metros cuadrados	83	10.200	846.600	100%	83,00	-	0%		-	0%	-	-
16	Retiro de materiales de demolicion etapa 01 - Viajes de retiro	Unidad Medida Global	1	3.550.000	3.550.000	100%	1,00	-	0%		-	0%	-	-

Prof. Elvino H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc · 80095737-7

17	Pisos Exteriores nuevos etapa 01 (sobre base existente) - Area camineros. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	136	185.500	25.228.000	15%	20,00	-	0%		-	0%	-	-
18	Pisos Exteriores nuevos etapa 01 (sobre base existente) - Area Pergolas. Alisada de cemento. Incluye pintura	Metros cuadrados	45,86	88.300	4.049.438	0%		-	0%		-	0%	-	-
19	Pisos Exteriores nuevos etapa 01 (sobre base existente) - Escalones al costado de la terraza	Metros cuadrados	9	88.300	794.700	0%		-	0%		-	0%	-	-
20	Pisos Exteriores nuevos (contrapiso nuevo) - Area vereda y acceso. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	57	185.700	10.584.900	0%		-	0%		-	0%	-	-
21	Pisos Exteriores nuevos (contrapiso nuevo) - Terraza. Azotea transitable	Metros cuadrados	54	232.200	12.538.800	41%	22,00	-	0%		-	0%	-	-
22	Pisos Exteriores nuevos (contrapiso nuevo) - Contrapiso de hormigon de cascotes	Metros cuadrados	111	44.500	4.939.500	0%		-	0%		-	0%	-	-
23	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	4,9	336.500	1.648.850	0%		-	0%		-	0%	-	-
24	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	6,58	119.600	786.968	100%	6,58	-	0%		-	0%	-	-
25	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Relleno	Metros cúbicos	0,45	95.500	42.975	0%		-	100%	0,45	42.975	100%	0,45	42.975
26	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Hormigon de cascotes	Metros cuadrados	2,66	63.000	167.580	0%		-	100%	2,66	167.580	100%	2,66	167.580
27	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,66	43.500	115.710	0%		-	100%	2,66	115.710	100%	2,66	115.710
28	Bancos para el exterior - Banco en pergola 1 - Revoque de hidrofugos	Metros cuadrados	7	42.200	295.400	0%		-	100%	7,00	295.400	100%	7,00	295.400
29	Bancos para el exterior - Banco en pérgola 1 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	9,66	40.000	386.400	0%		-	0%		-	0%	-	-
30	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	4,9	335.000	1.641.500	0%		-	100%	4,90	1.641.500	100%	4,90	1.641.500
31	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	6,58	119.000	783.020	100%	6,58	-	0%		-	0%	-	-
32	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Relleno de hormigón de cascotes	Metros cúbicos	0,45	95.000	42.750	0%		-	100%	0,45	42.750	100%	0,45	42.750
33	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Relleno	Metros cuadrados	2,66	63.000	167.580	0%		-	100%	2,66	167.580	100%	2,66	167.580
34	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,66	43.500	115.710	0%		-	100%	2,66	115.710	100%	2,66	115.710
35	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	7	42.200	295.400	0%		-	100%	7,00	295.400	100%	7,00	295.400
36	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 2 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	9,66	41.000	396.060	0%		-	0%		-	0%	-	-
37	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	5,6	335.062	1.876.347	0%		-	100%	5,60	1.876.347	100%	5,60	1.876.347
38	Bancos para el exterior ? Bancos en pérgola 3- Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	7,52	118.117	888.240	100%	7,52	-	0%		-	0%	-	-

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO
CORANA S.A.
Ruc · 80095737-7

39	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Relleno	Metros cúbicos	0,48	94.418	45.321	0%		-	100%	0,48	45.321	100%	0,48	45.321
40	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Hormigón de cascotes	Metros cuadrados	2,8	61.722	172.822	0%		-	100%	2,80	172.822	100%	2,80	172.822
41	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,8	42.067	117.788	0%		-	100%	2,80	117.788	100%	2,80	117.788
42	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	8	40.756	326.048	0%		-	100%	8,00	326.048	100%	8,00	326.048
43	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 3- Pintura látex exterior	Metros cuadrados	10,8	39.522	426.838	0%		-	0%		-	0%	-	-
44	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4- Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	4,2	335.062	1.407.260	0%		-	100%	4,20	1.407.260	100%	4,20	1.407.260
45	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	5,64	118.117	666.180	100%	5,64	-	0%		-	0%	-	-
46	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Relleno de hormigón de cascotes	Metros cúbicos	0,36	94.418	33.990	0%		-	100%	0,36	33.990	100%	0,36	33.990
47	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Relleno	Metros cuadrados	2,1	61.722	129.616	0%		-	100%	2,10	129.616	100%	2,10	129.616
48	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Alisada superior	Metros cuadrados	2,1	42.067	88.341	0%		-	100%	2,10	88.341	100%	2,10	88.341
49	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	6	40.756	244.536	0%		-	100%	6,00	244.536	100%	6,00	244.536
50	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 4 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	8,1	39.522	320.128	0%		-	0%		-	0%	-	-
51	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Base de ladrillo 0,45	Metros cuadrados	5,95	335.062	1.993.619	0%		-	100%	5,95	1.993.619	100%	5,95	1.993.619
52	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	7,99	118.117	943.755	100%	7,99	-	0%		-	0%	-	-
53	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Relleno de hormigón de cascotes	Metros cúbicos	0,49	94.418	46.265	0%		-	100%	0,49	46.265	100%	0,49	46.265
54	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Relleno	Metros cuadrados	3	61.722	185.166	0%		-	100%	3,00	185.166	100%	3,00	185.166
55	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Alisada superior	Metros cuadrados	3	42.067	126.201	0%		-	100%	3,00	126.201	100%	3,00	126.201
56	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	8,5	40.756	346.426	0%		-	100%	8,50	346.426	100%	8,50	346.426
57	Bancos para el exterior - Bancos en pérgola 5 - Pintura látex exterior	Metros cuadrados	11,5	39.522	454.503	0%		-	0%		-	0%	-	-
58	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Base corrida de hormigón simple	Metros cúbicos	1,3	1.757.268	2.284.448	0%		-	100%	1,30	2.284.448	100%	1,30	2.284.448
59	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Muro de ladrillo 0,30	Metros cuadrados	15,6	219.502	3.424.231	0%		-	100%	15,60	3.424.231	100%	15,60	3.424.231
60	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	33,6	118.117	3.968.731	0%		-	100%	33,60	3.968.731	100%	33,60	3.968.731
61	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Relleno	Metros cúbicos	2,96	94.418	279.477	0%		-	100%	2,96	279.477	100%	2,96	279.477

Prof. Elvio H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc · 80095737-7

62	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Losa de Hormigon armado	Metros cúbicos	0,58	2.575.277	1.493.661	0%		-	100%	0,58	1.493.661	100%	0,58	1.493.661
63	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Hormigon de cascotes	Metros cuadrados	2,24	61.722	138.257	0%		-	100%	2,24	138.257	100%	2,24	138.257
64	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Respaldero de caños 20x75	Metros	24	26.747	641.928	0%		-	0%		-	0%	-	-
65	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Piso de granito pulido tipo taquito	Metros cuadrados	2,24	184.298	412.828	0%		-	0%		-	0%	-	-
66	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Alisada superior	Metros cuadrados	4	42.067	168.268	0%		-	100%	4,00	168.268	100%	4,00	168.268
67	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	84	40.756	3.423.504	0%		-	52%	44,00	1.793.264	52%	44,00	1.793.264
68	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Pintura Latex exterior	Metros cuadrados	73,04	39.522	2.886.687	0%		-	0%		-	0%	-	-
69	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Enduido cementicio	Metros cuadrados	14,96	86.828	1.298.947	0%		-	0%		-	0%	-	-
70	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Base corrida de hormigón simple	Metros cúbicos	1,73	1.757.268	3.040.074	0%		-	100%	1,73	3.040.074	100%	1,73	3.040.074
71	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Muro de ladrillo 0,30	Metros cuadrados	6,75	219.502	1.481.639	0%		-	100%	6,75	1.481.639	100%	6,75	1.481.639
72	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Muro de ladrillo 0,15	Metros cuadrados	9	118.117	1.063.053	0%		-	100%	9,00	1.063.053	100%	9,00	1.063.053
73	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Relleno	Metros cuadrados	0,81	94.418	76.479	0%		-	100%	0,81	76.479	100%	0,81	76.479
74	Bancos para el exterior - Bancos tipo A - 4 unidades Losa de Hormigon armado	Metros cúbicos	0,86	2.575.277	2.214.738	0%		-	100%	0,86	2.214.738	100%	0,86	2.214.738
75	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Alisada superior	Metros cuadrados	2,7	42.067	113.581	0%		-	100%	2,70	113.581	100%	2,70	113.581
76	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Revoque hidrofugo	Metros cuadrados	9	40.756	366.804	0%		-	100%	9,00	366.804	100%	9,00	366.804
77	Bancos para el exterior - Bancos tipo B - 3 unidades Pintura Latex exterior	Metros cuadrados	11,7	39.522	462.407	0%		-	0%		-	0%	-	-
78	Pergolados metálicos - Pergola 1 y 2 - Pergola	Unidad	2	4.019.494	8.038.988	0%		-	50%	1,00	4.019.494	50%	1,00	4.019.494
79	Pergolados metálicos - Pergola 1 y 2 - Fundacion	Metros cúbicos	0,92	2.690.972	2.475.694	0%		-	100%	0,92	2.475.694	100%	0,92	2.475.694
80	Pergolados metálicos - Pergola 1 y 2 - Pintura	Unidad	2	172.315	344.630	0%		-	50%	1,00	172.315	50%	1,00	172.315
81	Pergolados metálicos - Pergola 3,4,5 - Pergola	Unidad	3	3.727.237	11.181.711	0%		-	33%	1,00	3.727.237	33%	1,00	3.727.237
82	Pergolados metálicos - Pergola 3,4,5 - Fundacion	Metros cúbicos	1,89	2.690.972	5.085.937	0%		-	100%	1,89	5.085.937	100%	1,89	5.085.937
83	Pergolados metálicos - Pergola 3,4,5 - Pintura	Unidad	3	172.315	516.945	0%		-	0%		-	0%	-	-
84	Barandas nueva en terraza - Cerco	Metro lineal	25,25	423.450	10.692.113	0%		-	100%	25,25	10.692.113	100%	25,25	10.692.113
85	Barandas nueva en terraza - Anclaje intermedios	Unidad	7	308.181	2.157.267	0%		-	0%		-	0%	-	-
86	Barandas nueva en terraza - Postes y anclajes esquineros	Unidad	6	355.014	2.130.084	0%		-	0%		-	0%	-	-
87	Parque infantil - Modulo Casita - Tobogán - trepadores	Unidad	1	14.426.782	14.426.782	0%		-	50%	0,50	7.213.391	50%	0,50	7.213.391

Prof. Elena H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc · 80095737-7

88	**Parque infantil - Modulo 2 hamacas**	Unidad	2	6.622.706	13.245.412	0%		-	50%	1,00	6.622.706	50%	1,00	6.622.706
89	**Revoque exterior de cantina - Revoque hidrófugos**	Metros cuadrados	102,11	40.756	4.161.595	50%	51,11	-	50%	51,00	2.078.556	50%	51,00	2.078.556
90	**Pinturas - De paredes exteriores con enduidos**	Metros cuadrados	102,11	39.522	4.035.591	0%		-	0%		-	0%	-	-
91	**Limpieza final de obra**	Unidad Medida Global	1	1.002.809	1.002.809	0%		-	0%		-	0%	-	-
				MONTO TOTAL:	193.323.031				CERTIFICADO TOTAL:		74.018.499			74.018.499

MONTOS TOTALES.

N°	RUBROS	MONTO
I	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO.**	**193.323.031**
II	**TOTAL CERTIFICADO.**	74.018.499
1	Certificado anterior.	23.696.702
2	Retencion.	3.700.925
3	Trabajos adicionales y complementarios (ampliación de contrato)	-
4	Monto total a cobrar.	**70.317.574**
	MONTO TOTAL A FACTURAR.	**70.317.574**
III	**AVANCES.**	
1	Avance actual del certificado.	100%
2	Avance total respecto al contrato.	51%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendente
Municipalidad de San Miguel

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
Intendencia Municipal

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc · 80095737-7