GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Número de control: 02/26

Acta de Conformidad

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz en fecha: 06/05/2026

los responsables de la verificación dependientes de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, Sección Edificación Patrimonial, dejan constancia de la recepción de la prestación de los siguientes servicios prestados durante la ejecución de los trabajos de ventilación y refrigeración en el/la: Subsuelo - División Tesoreria

Cantidad	Descripción
2	Desmonte de ductos metálicos existentes de 16x40 ubicados en subsuelo
2	Colocación de Ductos metálicos de 16x40 para el subsuelo. Según las EETT.
5	Perforación y colocación de Rejilla nueva para los ductos de ventilación
1	Instalación de Extractor de aire eléctrico Velocidad 1.500 rpm, 380V/50Hz, 60 dBA, 2 HP.
1	Extractor de aire eléctrico. Según EETT
8	Rejilla nueva para los ductos de ventilación. Según EETT

Los mismos fueron proveídos por la firma RITTER S.R.L. con CONTRATO BNF-P Nº 309/2025, adjudicada por Resolución Nº 29 - Acta 77 de fecha 06 de noviembre de 2025.

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad.

ARQ. [illegible]
Sección Instalaciones
División Mantenimiento Edilicio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Arq. Evelio Monges Rios
Encargado
División Obras Civiles
Gerencia Dptal. de Infraestructura Fiis.

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesoreria