CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: AGRUPACION DE SEGURIDAD

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cuadruple	1
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	5
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	4
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro	5
1.20	Mano de obra	1
2.2	Bomba de direcci?n hidr?ulica	1
2.3	Cambio de fluido de direcci?n hidr?ulica p/Litro	2
2.6	Barra Larga de Direccion	1
2.7	Barra Corta de direccion	1
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	1
2.14	Mano de obra	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.6	Juego de perno punta eje	2
3.12	Mano de obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.3	Plato de presi?n	1
4.4	Ruleman piloto	1
4.5	Bomba Central de Embrague	1
4.7	Reten de bancada	1
4.8	Bomba Auxiliar de Embrague	1
4.10	Mano de obra	1
5.3	Bomba central de freno	2
5.4	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
6.1	Foco de Faro delantero c/u	1
6.3	Foco de Faro trasero c/u	1
6.12	Cambio de motor de arranque	1
6.27	Correa de alternador	1
6.28	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	1
7.4	Filtro de aceite	1
7.5	Filtro de aire	1
7.7	Limpieza de tanque de combustible	1
7.10	Cambio de aceite de motor p/Litro	14
7.13	Turbo	1
7.28	Guia de valvulas	16
7.26	Pico inyector electr?nico	4
7.29	Cepillada de tapa motor	1
7.33	Junta tapa motor	1
7.46	Regular valvulas	16
7.47	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	16
7.48	Mano de obra	1

CAMION:	MERCEDES BENZ
CHASIS Nº:	9BM6882767B526528
CHAPA Nº:	EAE 689 PY