25

CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:OFICINA REGIONAL DE MISIONES

FECHA: ORDEN DE VERIFICACION Nº:3

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.14	Cambiar correa de alternador	2
6.5	Cambio de Aceite motor	7
6.7	Cambio filtro de combustible	1
6.8	Cambio filtro de aceite	1
6.9	Cambio filtro de aire	1
6.54	Tensor y correa dentada	1
6.56	Cambiar reten frente motor cig?e?al	1
7.12	Correa de Aire	1.
9.3	Aceite de Caja	3
9.27	Aceite para diferencial	3
10.14	Correa direcci?n	1

CAMIONETA	TOYOTA HIASSE
CHASIS Nº:	JTFHK02P00007520
CHAPA Nº:	BFR 776
KILOMETRAJE	101 204

MARIO BALBUENA
Sub Oficial 1° O.S.
Fiscalizador

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos