Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 3554

Informe de Recepción

Proveedor: TES INGENIERIA S.A.

Fecha: 27/12/23

Orden provision/trabajo: 25

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	881	Reparacion Switch16 puertos GbE PoE	UTICs	Unidad	1,0000	1094400	1094400
2	882	Mano de Obra por Reparacion Switch16	UTICs	Unidad	1,0000	729600	729600
3	913	Reparacion de Transceivers	UTICs	Unidad	2,0000	264480	528960
4	914	Mano de Obra por Reparación de Transc	UTICs	Unidad	2,0000	176320	352640
5	883	Cambio de Jacks	UTICs	Unidad	2,0000	42560	85120
6	884	Mano de Obra por Cambio de Jacks	UTICs	Unidad	2,0000	18240	36480

Total General: 2827200

Observación:

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 27/12/23

Recibido Por: LIC. CARLOS MEZA

Fecha: 27/12/23

TESIngeniería S. A.
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono: 021550294 0981420986

Asunción, 27 de diciembre de 2023.-

INFORME DE SERVICIO

Señores

Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

Referencia: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV – CCTV Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE - PLURIANUAL" ID N° 399.332

Presente

Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de comunicar la culminación exitosa de los trabajos de verificación del Sistema de CCTV en el Senacsa sitio de Aislamiento, para los siguientes trabajos:

1	Mantenimiento Correctivo- San Lorenzo -DIGESIT-Aislamiento	
1.13	Reparacion Switch16 puertos GbE PoE	1
1.14	Mano de Obra por Reparacion Switch16 puertos GbE PoE	1
1.29	Reparacion de Transceivers	2
1.30	Mano de Obra por Reparacion de Transceivers	2
1.37	Cambio de Jacks	2
1.38	Mano de Obra por Cambio de Jacks	2

Adjuntamos fotos de las reparaciones realizadas.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Héctor Ríos
TES Ingeniería

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Recibido

Lic. Carlos A. Meza
Director de Infraestructura y Operaciones - Unidad TIC
SENACSA

TESIngeniería S. A.
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

14 de Abril Nº 3255
c/ Paraíso - Bo. San Pablo.
Asunción - Paraguay
Servicios de Informática
Cableado estructurado
Programación
Instalación de Redes y Fibra Óptica
Construcción de edificios

Dirección: 14 de abril 3255 c/Paraíso
Teléfono: 021550294 0981420886

Fotos correspondientes al trabajo realizado.



Se repararon los transceivers y se cambiaron los Jack, y el sistema quedo activo.

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Lic. Carlos A. Meza