SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4406

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 23/10/24

Orden provision/trabajo: 34

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1682	Placa de alimentacion de baja tension	PRES	Unidad	1,0000	960000	960000
2	1683	Mano de obra por cambio de placa de ali	PRES	Unidad	1,0000	60000	60000
3	1174	rodillo de separación	PRES	Unidad	4,0000	60000	240000
4	1576	Mano de obra por cambio de rodillo de se	PRES	Unidad	1,0000	60000	60000
5	1684	Almohadilla de separacion	PRES	Unidad	2,0000	80000	160000
6	1685	Mano de obra por cambio de almohadilla	PRES	Unidad	1,0000	60000	60000
7	193	Rodillo de Recolección	PRES	Unidad	3,0000	60000	180000
8	1476	Mano de obra por cambio de rodillo de re	PRES	Unidad	1,0000	60000	60000
9	126	Mantenimiento preventivo	PRES	Unidad	1,0000	225000	225000

Total General: 2005000

Observación: Corresponde a la maquina CANON MF735CX - SECRETARIA DE PRESIDENCIA

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 23/10/24

Recibido Por:

Fecha: 23/10/24

C.P. Yenny B. Insfrán Galeano
Secretaria Privada de Presidencia
SENACSA

datas/stems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 22/10/2024 17:28

N°: 2813960

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel: CALLE CIENCIAS VETERINARIAS N°265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ. 0985-244630 - Sr. Pintos

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo
REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: AL0995/2024R1 - Secretaria de la Presidencia O.S.N°34

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo: FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:MF735CX
Situación: JL120/22-R0 - Abierto OV: 103099 Periodo: 01/12/2022 -
Observación
Nro Serie: WTJ12110
Recibido Araceli Luján Toledo Maldonado
Tecnico(s): Diego Miguel Martinez Ojeda Area: Fotocopiadoras

☐ Diagnostico ☐ Garantia ☒ Contrato ☐ Factura ☐ Re-Trabajo ☐ Interno

Tarea realizada

Reparación de equipo según presupuesto aceptado.
Se realizo el cambio de: Placa de alimentación de baja tensión, rodillo de separación, almohadilla de separación, rodillo de recolección y mantenimiento preventivo.
Pruebas ok.

Contadores

Papel	Contador
Negro A4	13403

Repuestos Utilizados

Rm2-6435

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs.
	23/10/2024 13:46	23/10/2024 16:17	02:31

Aclaraciones pertinentes:

Contador color: 37634
--[ADV_OK]--
Negro A4:
-Ingresado: 13,403

SENACSA DEPTO. CENTRO DE COPIADO

Sr. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado

Contacto : Nombre y Apellido

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instaláados en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systerns S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

TÉCNICO: Diego Miguel Martinez Ojeda

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar ☐ Si ☐ No
Terminado ☐ Si ☐ No
Reclasifica ☐ Si ☐ No

A Categoria:

Oferta Nro.:

Precios ☐ US ☒ GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	465,000.00
Repuestos	0.00	1,540,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		2,005,000.00