FRIOTEXS G. S.R.L. Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.

INFORME TÉCNICO N°	**1423**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU - DELITOS ECONÓMICOS - SUB UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Modelo: SPLIT PARED - MARCA TOKYO Y FINANZAS.

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	
Limpieza de condensador	Unidad		
Limpieza de evaporador	Unidad		
Limpieza de drenaje	Unidad		
Limpieza del filtro y careta	Unidad		
Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad		
Carga de gas refrigerante	Unidad		
Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	✓
Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	1	✓
Cambio de termostato	Unidad		
Cambio de llave selectora	Unidad		
Cambio de válvula inversora	Unidad		
Cambio de Compresor	Unidad		
Cambio de Plaqueta con control	Unidad	1	✓
Cambio de capacitor de marcha	Unidad		
Cambio de turbina	Unidad		
Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	1	✓
Mano de Obra	Hora	1	✓

OBS: PROBLEMA DE LA LLAVE DE 1 PUNTO DEL AIRE FALSEA. SE ELIMINO Y SE PUSO DIRECTO. PROBLEMA ELECTRICO.

JORGE LEZCANO.

Firma y aclaración del Técnico responsable

Ofic. 2: Erdyn Verdún

CARMEN LILIANA LEIVA B.
Suboficial Inspector
Encargada de Adquisición

ACTIVIDAD 05
TESORERIA

FRIOTEXS G. S.R.L. **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

PRESUPUESTO N°	**1522**

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Fecha: 07/03/2022

Capacidad (Btu/h): 12.000 BTU

Modelo: Split

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

Ítem	Detalles del trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3.7	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	1	152.200	152.200
3.8	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	1	71.600	71.600
3.13	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	1	142.050	142.050
3.16	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	1	135.690	135.690
3.17	Mano de Obra	Hora	1	12.000	12.000
Monto Total Gs					513.540

FRIOTEXS G. S.R.L
Ruc: 80060869-0
Tel: 021 221 603

POLICIA NACIONAL
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorera Actividad 05