CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santa Domingo - Lambare
Telefax 021 600 408
Email: constructorafenar@hotmail.com

CONVOCANTE: MUNICPALIDAD DE CONCEPCION
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA
CONTRATO N° 09/2022 -Obras varias en instituciones educativas de la ciudad
ID: 417623
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA - CERTIFICADO N° 1

CONTRATO N° 09/2022 -Obras varias en instituciones educativas de la ciudad							CERTIFICADO DE OBRAS N° 1						
							FECHA: 26/12/2022						
							CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE %
1	72131601-013	Limpieza + Preparación del terreno - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	93,8	133.250	12.498.850	0	93,8	93,8	0	12.498.850	12.498.850	100%
2	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	93,8	7.291	683.896	0	93,8	93,8	1	683.896	683.896	100%
3	30101701-001	Obrador - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad Medida Global	1	1.988.750	1.988.750	0	1	1	2	1.988.750	1.988.750	100%
4	72131601-9974	Replanteo y marcación - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	93,8	26.750	2.509.150	0	93,8	93,8	3	2.509.150	2.509.150	100%
5	82101502-004	Cartel de obra - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad Medida Global	1	3.331.250	3.331.250	0	1	1	4	3.331.250	3.331.250	100%
6	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento con PBC - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	10,73	729.375	7.826.194	0	10,73	10,73	5	7.826.194	7.826.194	100%
7	72131601-004	Zapata de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	0,65	3.645.000	2.369.250	0	0,65	0,65	6	2.369.250	2.369.250	100%
8	72131601-015	Pilares de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	0,85	3.745.000	3.183.250	0	0,85	0,85	7	3.183.250	3.183.250	100%
9	30101717-001	Viga cumbrera, galería y dado de H°A° -Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	1,21	3.745.000	4.531.450	0	1,21	1,21	8	4.531.450	4.531.450	100%
10	30101717-001	Encadenado de H°A° - Inferior y Superior - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	3,06	3.545.000	10.847.700	0	3,06	3,06	9	10.847.700	10.847.700	100%
11	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 cm - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	20,78	308.875	6.418.423	0	20,78	20,78	10	6.418.423	6.418.423	100%
12	72131601-002	Relleno y Aplonado de Interiores - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	23,44	225.125	5.300.370	0	23,44	23,44	11	5.300.370	5.300.370	100%
13	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	7,63	147.125	1.122.564	0	7,63	7,63	12	1.122.564	1.122.564	100%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	46,04	159.250	7.331.870	0	46,04	46,04	13	7.331.870	7.331.870	100%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de acrilos comunes prensados - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	97,23	206.688	20.096.274	0	97,23	97,23	14	20.096.274	20.096.274	100%
16	72131601-005	Envarillado de jambas aberturas 2.8 por hilada (2 hiladas) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	22	35.025	770.550	0	22	22	15	770.550	770.550	100%

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich

17	72131501-015	Pilares de 0,45x0,45 visto para comedor ladrillos comunes prensados - construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	8,64	386.781	3.341.788	0	8,64	8,64	16	3.341.788	3.341.788	100%
18	72131601-007	Techos de tejas y tejuelones prensados a maquina con mano de obra - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	121	454.175	54.955.175	0	121	121	17	54.955.175	54.955.175	100%
19	72131601-003	Revoques de paredes de interior y exterior a una capa - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	176,02	38.735	6.818.135	0	176,02	176,02	18	6.818.135	6.818.135	100%
20	72131601-008	Revoques de viga cumbrera, galería y encadenados de H°A° - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	37,44	87.183	3.264.019	0	37,44	37,44	19	3.264.019	3.264.019	100%
21	72131601-008	Revoques de pilares de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	7	88.142	616.994	0	7	7	20	616.994	616.994	100%
22	72131601-008	Revoques Medida lineal de balaustres - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chaves	Metro lineal	35,5	38.860	1.379.530	0	35,5	35,5	21	1.379.530	1.379.530	100%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	87,28	55.138	4.812.445	0	87,28	87,28	22	4.812.445	4.812.445	100%
24	72131601-009	Piso Cerámico P.S alto tráfico - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	87,28	227.750	19.878.020	0	87,28	87,28	23	19.878.020	19.878.020	100%
25	72131601-009	Zócalo cerámico - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	53,9	71.875	3.874.063	0	53,9	53,9	24	3.874.063	3.874.063	100%
26	72131601-013	Abertura1 - Puerta de madera de 0,80x2,10 placa - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	2	1.396.250	2.792.500	0	2	2	25	2.792.500	2.792.500	100%
27	72131601-010	Aberturas - Puerta Metálica de 1,20x2,10 [colocación] - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	1	2.855.000	2.855.000	0	1	1	26	2.855.000	2.855.000	100%
28	72131601-010	Aberturas - Ventanas tipos balancines (colocación) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	28	403.975	11.311.300	0	28	28	27	11.311.300	11.311.300	100%
29	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	44,8	43.762	1.960.582	0	44,8	44,8	28	1.960.582	1.960.582	100%
30	72131601-012	Pintura de paredes a la cal - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chavez	Metros cuadrados	176,02	19.938	3.509.487	0	176,02	176,02	29	3.509.487	3.509.487	100%
31	72131601-012	Pintura de paredes revocadas a látex - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	176,02	37.488	6.598.638	0	176,02	176,02	30	6.598.638	6.598.638	100%
32	72131601-012	Pintura de Pilares vistos con antihongo incoloro - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	13,13	33.153	435.273	0	13,13	13,13	31	435.273	435.273	100%
33	72131601-012	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	37,44	35.863	1.342.711	0	37,44	37,44	32	1.342.711	1.342.711	100%
34	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Metros cuadrados	17,64	51.893	915.393	0	17,64	17,64	33	915.393	915.393	100%
35	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antihongo incoloro - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	97,19	33.400	3.246.243	0	97,19	97,19	34	3.246.243	3.246.243	100%
36	72131601-012	Pintura de tejelones al barniz - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	102,87	26.564	2.732.639	0	102,87	102,87	35	2.732.639	2.732.639	100%
37	72131501-012	Servicio de pintura de puerta metálica con pintura sintética - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	5,16	51.180	264.089	0	5,16	5,16	36	264.089	264.089	100%
38	72131601-012	Servicio de pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al látex - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	79,8	39.476	3.150.185	0	79,8	79,8	37	3.150.185	3.150.185	100%
39	72131601-012	Servicio de pintura de canaletas y paño de bajada con pintura sintetica - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	37,8	41.594	1.572.253	0	37,8	37,8	38	1.572.253	1.572.253	100%
40	72131501-009	Revestido de azulejos - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	6,1	154.500	942.450	0	6,1	6,1	39	942.450	942.450	100%
41	72131501-010	Vidrios Dobles - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	17,64	425.000	7.497.000	0	17,64	17,64	40	7.497.000	7.497.000	100%
42	72131501-9984	Rampa - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad Medida Global	1	1.372.371	1.372.371	0	1	1	41	1.372.371	1.372.371	100%

CONSTRUCTORA Fe...
Nery Passi Rumich A.

43	72131601-011	Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm. - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	37,8	119.500	4.517.100	0	37,8	37,8	42	4.517.100	4.517.100	100%
44	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	8	403.750	3.230.000	0	8	8	43	3.230.000	3.230.000	100%
45	72131601-001	Instalación de los tableros de comando ventiladores TCV - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	6	147.043	882.254	0	6	6	44	882.264	882.264	100%
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces - Construcción de cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	8	157.905	1.263.240	0	8	8	45	1.263.240	1.263.240	100%
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	12	157.905	1.894.860	0	12	12	46	1.894.860	1.894.860	100%
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	6	157.905	947.430	0	6	6	47	947.430	947.430	100%
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40 W - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	1	463.375	463.375	0	1	1	48	463.375	463.375	100%
50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40 W - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	6	357.750	2.146.500	0	6	6	49	2.146.500	2.146.500	100%
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	4	180.477	721.908	0	4	4	50	721.908	721.908	100%
52	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase + neutro - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	619.859	619.859	0	1	1	51	619.859	619.859	100%
53	72131601-001	Tablero TCV para tres llaves de ventiladores - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chaves	Unidad	1	463.625	463.625	0	1	1	52	463.625	463.625	100%
54	72131601-001	Artefacto Eléctrico - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	4	2.646.250	10.585.000	0	4	4	53	10.585.000	10.585.000	100%
55	72131601-011	Instalación de agua corriente (incluye accesorios) - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chaves	Unidad Medida Global	1	728.625	728.625	0	1	1	54	728.625	728.625	100%
56	72131601-011	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable (incluye base azulejada) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	1.074.629	1.074.629	0	1	1	55	1.074.629	1.074.629	100%
57	72101510-006	Desagüe Cloaca - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	5.915.000	5.915.000	0	1	1	56	5.915.000	5.915.000	100%
58	72101510-006	Registro de 40x40 - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	1	863.125	863.125	0	1	1	57	863.125	863.125	100%
59	72131601-012	Limpieza final - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	93,8	8.804	825.815	0	93,8	93,8	58	825.815	825.815	100%
60	72131601-012	Limpieza y preparación - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	8.804	528.240	0	60	60	59	528.240	528.240	100%
61	72131601-002	Preparación de obra - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	21.625	1.297.500	0	60	60	60	1.297.500	1.297.500	100%
62	30191701-001	Obrador - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	1.957.500	1.957.500	0	1	1	61	1.957.500	1.957.500	100%
63	72131601-9974	Replanteo y nivelación - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	14.407	864.420	0	60	60	62	864.420	864.420	100%
64	82101502-004	Cartel de Obra - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	2.238.750	2.238.750	0	1	1	63	2.238.750	2.238.750	100%
65	72131601-001	Desmonte de instalación eléctrica - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	2.557.500	2.557.500	0	1	1	64	2.557.500	2.557.500	100%
66	72131601-001	Demolición de techo de tejas, con recuperación material - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	143	26.625	3.807.375	0	143	143	65	3.807.375	3.807.375	100%
67	72131601-005	Demolición de mampostería - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	10	61.025	610.250	0	10	10	66	610.250	610.250	100%
68	72131601-001	Demolición de Revoque por problemas de humedad - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	50	28.125	1.406.250	0	50	50	67	1.406.250	1.406.250	100%
69	72131601-001	Demolición de piso, acondicionamiento contrapiso - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	55	47.475	2.611.125	0	55	55	68	2.611.125	2.611.125	100%
70	72131601-003	Cimentación PBC, dados de 6° o dépeo, refuertos de fundaciones, incluye excavación y sub muracion - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	4	724.375	2.897.500	0	4	4	69	2.897.500	2.897.500	100%
71	72131601-003	Envarillado de paredes altura base y sobre abertura - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	40	41.025	1.641.000	0	40	40	70	1.641.000	1.641.000	100%

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Pass Rumich

72	72131501-008	Rellenos en mamposterías con varillas en sectores con fisuras - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	10	116.758	1.167.580	0	10	10	71	1.167.580	1.167.580	100%
73	72131601-002	Reparaciones varias causadas por demoliciones - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	75	21.625	1.621.875	0	75	75	72	1.621.875	1.621.875	100%
74	72131601-015	Reparación de pilares, incluye excavación y sobrecimiento - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	2,2	3.175.000	6.985.000	0	2,2	2,2	73	6.985.000	6.985.000	100%
75	72131601-015	Pilares de "PA" - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	2,1	3.720.000	7.812.000	0	2,1	2,1	74	7.812.000	7.812.000	100%
76	72131601-015	Encadenado Superior de H°A° - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	1,25	3.520.000	4.400.000	0	1,25	1,25	75	4.400.000	4.400.000	100%
77	30031717-001	Viga corona cal y dado de H°A° (0,10x0,45) - Reparación de Cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	1,3	3.637.165	6.728.315	0	1,3	1,3	76	4.728.315	4.728.315	100%
78	72131601-005	Mamposteria de 0,15 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	23	123.508	2.840.684	0	23	23	77	2.840.684	2.840.684	100%
79	72131601-008	Revoques de pared con hidrófugo - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	160	54.944	8.791.040	0	160	160	78	8.791.040	8.791.040	100%
80	72131601-008	Revoque viga cumbrera - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	10,5	86.983	913.322	0	10,5	10,5	79	913.322	913.322	100%
81	72131601-007	Techos: Reposición de tejas nuevas y rejuegones. Cambio y reposición de maderamen dañado, provisión - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	77	354.875	27.325.375	0	77	77	80	27.325.375	27.325.375	100%
82	72131601-009	Guarda cola, cantillero y alero en accesorios nivelación, contrapiso, alisada de cemento	Metros cuadrados	54,45	111.025	6.045.202	0	54,45	54,45	81	6.045.202	6.045.202	100%
83	72131501-009	Piso cerámico P15 alto tráfico - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	55	230.063	12.653.465	0	55	55	82	12.653.465	12.653.465	100%
84	72131601-008	Zocalo cerámico - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	33	57.975	1.913.175	0	33	33	83	1.913.175	1.913.175	100%
85	72131601-010	Aberturas: Puerta metálica de 1,20x2,10 (provisión y colocación) - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	3.520.000	3.520.000	0	1	1	84	3.520.000	3.520.000	100%
86	72131601-010	Aberturas: Puerta metálica de 0,90x2,10 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	2	3.265.000	6.530.000	0	2	2	85	6.530.000	6.530.000	100%
87	72131601-010	Aberturas: Balancines metálicos de 1,80x120 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	12	518.875	6.226.500	0	12	12	86	6.226.500	6.226.500	100%
88	72131601-010	Aberturas: Balancines metálicos de 0,80x1,20 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	1	431.375	431.375	0	1	1	87	431.375	431.375	100%
89	72131601-010	Aberturas: Balancines metálicos de 0,80x1,20 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	1	431.375	431.375	0	1	1	88	431.375	431.375	100%
90	72131601-011	Canaletas y bajadas de chapa N° 26 de 33 cm - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	35	121.125	4.239.375	0	35	35	89	4.239.375	4.239.375	100%
91	72131601-011	Instalaciones sanitarias: Instalación de agua corriente (incluye acometida) - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	791.875	791.875	0	1	1	90	791.875	791.875	100%
92	72131601-011	Instalaciones sanitarias: Desagüe cloacal (incluye cámara séptica) - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	6.108.750	6.108.750	0	1	1	91	6.108.750	6.108.750	100%
93	72131501-010	Instalaciones sanitarias: Registro 40X40 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	861.875	861.875	0	1	1	92	861.875	861.875	100%
94	72131601-001	Instalación Eléctrica: Readecuación de partes eléctricas interior de la Construcción, cambios de cableados completa, cajas y tapas, punto y toma - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	5.437.500	5.437.500	0	1	1	93	5.437.500	5.437.500	100%
95	72131601-001	Instalación eléctrica: Tablero seccional para sector - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	668.750	668.750	0	1	1	94	668.750	668.750	100%
96	72131601-001	Instalación Eléctrica: Tablero TC de E.A.G - Reparación de Cocina Comedor Porfirio Chamorro	Unidad	3	251.875	755.625	0	3	3	95	755.625	755.625	100%
97	72131601-021	Artefactos de iluminación - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	12	164.375	1.972.500	0	12	12	96	1.972.500	1.972.500	100%
98	72131601-016	Pintura de pared revocada interior y exterior, con pintura látex - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	160	37.363	5.978.080	0	160	150	97	5.978.080	5.978.080	100%

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich

99	72131601-012	Pintura de ventanas y puertas en sintético - Reparación de Cocina Comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadracos	15	40.075	601.125	0	15	15	98	601.125	601.125	100%
100	72131601-012	Pintura de tirantes de madera en sintético - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadracos	77	40.825	3.143.525	0	77	77	99	3.143.525	3.143.525	100%
101	72131601-012	Pintura de tejuelones - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	77	37.577	2.893.429	0	77	77	100	2.893.429	2.893.429	100%
102	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintético - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	35	38.707	1.354.745	0	35	35	101	1.354.745	1.354.745	100%
103	72131601-001	Mesada de material acutejada en parte exterior y revestido en sector pared, incluye puerta de dos hojas con grifería - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	2,6	1.980.625	5.149.625	0	2,6	2,6	102	5.149.625	5.149.625	100%
104	72131601-001	Señaléticas - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	5	108.250	324.750	0	3	3	103	324.750	324.750	100%
105	72131601-9984	Rampa - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	1.386.121	1.386.121	0	1	1	104	1.386.121	1.386.121	100%
106	72131601-009	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6	314.375	1.886.250	0	6	6	105	1.886.250	1.886.250	100%
107	72131601-013	Limpieza Final - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	12.825	769.500	0	60	60	106	769.500	769.500	100%
108	72131601-013	Limpieza y marcación - Acondicionamiento y Reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	500	7.041	3.520.500	0	500	500	107	3.520.500	3.520.500	100%
109	72131601-002	Preparación de la obra - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	1.373.084	1.373.084	0	1	1	108	1.373.084	1.373.084	100%
110	31151702-002	Obrador - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	1.872.500	1.872.500	0	1	1	109	1.872.500	1.872.500	100%
111	72131601-9974	Replanteo en todo el sector a ser intervenido - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	500	11.517	5.758.500	0	500	500	110	5.758.500	5.758.500	100%
112	72131601-004	Carrel de Obra - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	1.993.750	1.993.750	0	1	1	111	1.993.750	1.993.750	100%
113	72131601-001	Desarrollo de instalación Eléctrica - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	2.562.500	2.562.500	0	1	1	112	2.562.500	2.562.500	100%
114	72131601-001	Demolición de revoque con problemas de humedad - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	20	21.625	432.500	0	20	20	113	432.500	432.500	100%
115	72131601-001	Demolición de zocalo existente - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	14	21.625	302.750	0	14	14	114	302.750	302.750	100%
116	72131601-005	Refuerzos con varillas en sectores con fisuras - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	3.791.203	3.791.203	0	1	1	115	3.791.203	3.791.203	100%
117	72131601-008	Revoque de pared con hidrófugo en sectores intervenidos - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	20	60.847	1.216.940	0	20	20	116	1.216.940	1.216.940	100%
118	72131601-008	Moldura en interior, parte superior a la altura de 2.50 mts. - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	15	38.247	573.705	0	15	15	117	573.705	573.705	100%
119	72131601-009	Revestido cerámico en exterior frente y lateral - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	7	132.875	930.125	0	7	7	118	930.125	930.125	100%
120	72131601-008	Listonado en caja de fondo escenario para decoraciones - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	12	30.485	365.820	0	12	12	119	365.820	365.820	100%
121	72131601-001	Readecuación de partes eléctricas interior de la Construcción cambios de cableado completo, cajas y tapas, punto y toma - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	3.470.000	3.470.000	0	1	1	120	3.470.000	3.470.000	100%
122	72131601-001	Artefactos de iluminación - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad	4	429.750	1.719.000	0	4	4	121	1.719.000	1.719.000	100%
123	72131601-001	Tablero para corte general del sector - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad	1	606.250	606.250	0	1	1	122	606.250	606.250	100%
124	72131601-012	Pintura de pared revocada, interior y exterior, con pintura látex - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	65	42.673	2.773.745	0	65	65	123	2.773.745	2.773.745	100%

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumicili m.

125	72131601-012	Pintura de techo, maderamen y viga metálica con esmalte sintético - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad	28	35.763	1.001.364	0	28	28	124	1.001.364	1.001.364	100%
126	72131601-012	Pintura de escaleras de acceso, previo tratamiento, pintura exterior para pisos - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	14	46.888	656.432	0	14	14	125	656.432	656.432	100%
127	72131601-012	Pintura de gradenes existentes, tres líneas de gradas, previo tratamiento, pintura exterior para pisos - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	23,2	40.863	948.022	0	23,2	23,2	126	948.022	948.022	100%
128	72131601-009	Acondicionamiento y reparaciones en piso existente, compactación, contrapiso - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	338	43.500	14.703.000	0	338	338	127	14.703.000	14.703.000	100%
129	72131601-009	Contrapiso de cemento de regularización, nivelación, e=2cm sobre contrapiso - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	338	85.159	28.783.742	0	338	338	128	28.783.742	28.783.742	100%
130	72131601-009	Piso laddisson de hormigón armado con encuadres de tejuela cerámica, medidas según espacio existente - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	338	211.500	71.487.000	0	338	338	129	71.487.000	71.487.000	100%
131	72131601-009	Reparación de desagüe a cielo abierto existente - Acondicionamiento reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	25	22.250	556.250	0	25	25	130	556.250	556.250	100%
132	72131601-009	Camineria, comunicaciones de espacios activos, alisado de cemento incluye nivelación y contrapiso, reparaciones existentes en el sector - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	40	177.925	7.117.000	0	40	40	131	7.117.000	7.117.000	100%
133	72131601-001	Canaletas y bajadas de chapa en escenario y aula existente - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	21,5	87.000	1.870.500	0	21,5	21,5	132	1.870.500	1.870.500	100%
134	72131601-002	Reparación de muralla, sector fondo, costado, escenario, tratamiento para pintura - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	538.250	538.250	0	1	1	133	538.250	538.250	100%
135	72131601-012	Pintura en sector de galería de bloque de aulas, paredes, pilares y vigas de acuerdo al tipo pintura existente, aberturas con esmalte sintético (solo parte exterior), sector que da a la explanada - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	280	41.600	11.648.000	0	280	280	134	11.648.000	11.648.000	100%
136	72131601-012	Pintura en pared fondo y depósito en parte exterior - Acondicionamiento y reparaciones en escenario explanada José Tursi	Metros cuadrados	70	41.600	2.912.000	0	70	70	135	2.912.000	2.912.000	100%
137	72131601-012	Pintura canaletas y bajadas del sector - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	72	31.850	2.293.200	0	72	72	136	2.293.200	2.293.200	100%
138	72131601-010	Vidrios dobles - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	2	319.375	638.750	0	2	2	137	638.750	638.750	100%
139	72131601-013	Limpieza fina y retiro de escombros - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	500	11.450	5.725.000	0	500	500	138	5.725.000	5.725.000	100%
140	72131601-002	Preparación de la obra - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Unidad Medida Global	1	1.393.084	1.393.084	0	1	1	139	1.393.084	1.393.084	100%
141	30191701-001	Obrador - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito - Mauricio José Troche	Unidad Medida Global	1	1.905.000	1.905.000	0	1	1	140	1.905.000	1.905.000	100%
142	72101502-004	Cartel de Obra - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Unidad Medida Global	1	1.981.205	1.981.205	0	1	1	141	1.981.205	1.981.205	100%
143	72131601-008	Reparaciones y refuerzos en muros y revoques - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Unidad Medida Global	1	5.442.500	5.442.500	0	1	1	142	5.442.500	5.442.500	100%
144	72131601-012	Pintura de paredes exteriores, sintético, silicona, de acuerdo al tipo de pintura existente - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	230	44.075	10.137.250	0	230	230	143	10.137.250	10.137.250	100%
145	72131601-012	Pintura de techo, incluye cielorrasos, tejuelones, viga galería - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	102	32.775	3.343.050	0	102	102	144	3.343.050	3.343.050	100%

CONSTRUCTORA FENA
Nery Passi Rumich

145	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antióxido incoloro - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	41	35.996	1.475.836	0	41	41	145	1.475.836	1.475.836	100%
147	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas y de madera con esmalte sintético - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	70	51.102	3.577.140	0	70	70	146	3.577.140	3.577.140	100%
148	72131601-012	Servicio de pintura de zócalo y caño de bajada con pintura sintética - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metro lineal	53	32.182	1.705.646	0	53	53	147	1.705.646	1.705.646	100%
149	72131601-013	Limpieza final - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	230	11.325	2.604.750	0	230	230	148	2.604.750	2.604.750	100%
150	72131601-013	Limpieza y preparación - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	1.102.500	1.102.500	0	1	1	149	1.102.500	1.102.500	100%
151	72131601-002	Preparación de la obra - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	1.458.706	1.458.706	0	1	1	150	1.458.706	1.458.706	100%
152	72131601-9974	Replanteo - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Metros cuadrados	60	11.892	713.520	0	60	60	151	713.520	713.520	100%
153	72101502-004	Cartel de obra - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	2.168.750	2.168.750	0	1	1	152	2.168.750	2.168.750	100%
154	72131601-011	Instalaciones sanitarias: instalación de agua corriente (incluye acometida) - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	796.875	796.875	0	1	1	153	796.875	796.875	100%
155	72101510-006	Desagüe cloacal (incluye cámara séptica y pozo ciego) - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	11.658.750	11.658.750	0	1	1	154	11.658.750	11.658.750	100%
156	72101510-005	Registro 40x40 - Construcción de mesada en cocina existente existente San Blas	Unidad	1	865.625	865.625	0	1	1	155	865.625	865.625	100%
157	72131601-012	Servicio de alimpra de paredes en interior de cocina - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Metros cuadrados	60	29.863	1.791.780	0	60	60	156	1.791.780	1.791.780	100%
158	72131601-012	Retoques pinturas de paredes y pilares en exterior sector fondo y lateral, aberturas al látex sintético y/o similar - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Metros cuadrados	350	41.575	14.551.250	0	350	350	157	14.551.250	14.551.250	100%
159	72131601-009	Mesada de material azulejada en parte exterior y revestido en sector pared, incluye pileta de dos bachas con grifería - Construcción de mesada en cocina existente	Metro lineal	3,6	2.058.125	7.409.250	0	3,6	3,6	158	7.409.250	7.409.250	100%
160	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros - Construcción de mesada existente San Blas	Unidad Medida Global	60	10.800	648.000	0	60	60	159	648.000	648.000	100%
					Precio Total	711.339.367	0	0	0	0	0	0	0%
							0						
ACUMULADO ANTERIOR											711.339.367		
PRESENTE CERTIFICADO												711.339.367	100%
ACUMULADO							0						
(-) FONDO DE REPARO 5% - ANTERIOR											35.566.968		
(-) FONDO DE REPARO 5% - ACTUAL												35.566.968	
(-) FONDO DE REPARO 5% - ACUMULADO											675.772.398		
IMPORTE NETO A PAGAR													

Contratista

CONSTRUCTORA FENIX
Nery Passi Rumich e.

MICHAEL GODOY YAMBAY
ARQUITECTO
REG. PROF. 1690
RUC: 1270666-3