HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

28

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NX400**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **9C2ND0700FR500028** y a la fecha con **14.284 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.283**.

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Servicio de mantenimiento general (aceite, filtro de aire, bujía, filtro de aceite)
- Cambio de kit de transmisión (corona, cadena, piñón)
- Limpieza de carburador
- Cambio de batería
- Cambio de pastilla delantera y trasera
- Cambio de kit de embrague
- Cambio de disco de freno delantero y trasero
- Cambio de cabos de acelerador y embrague
- Cambio de engranaje y cabo de velocímetro
- Cambio de amortiguadores delantero y trasero con retenes
- Cambio de bobina de alta y estator
- Cambio de relay de señalero y relay de arranque
- Cambio de llave de contacto, manillar de luces, juego de señaleros, barra posa pie, manivela de embrague
- Cambio de amortiguador trasero
- Cambio de faro delantero

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 18.407.721.**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **diecinueve** días del mes de Julio **de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Agüero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

36

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca Honda, tipo NX400 , propiedad de la Policía Nacional, con número de chasis JC2ND700FP500057, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro 96.667

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Aceite

Cambio de Filtro de aceite

Cambio de Disco embrague

Cambio de separadores disco

Cambio de plato embrague

Cambio de Reten

Cambio de Ruleman de bancada

Cambio de Bateria

Cambio de valvula flotador

Cambio de colector de admisión

Cambio de cubierta trasera

Cambio de cubierta delantera

Cambio de Interruptor de arranque

Cambio de Pastillas de freno

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 12.247.460**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **12** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza