Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — Instituto de Bienestar Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 205/2022

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de diciembre de 2022, entre el Instituto de Bienestar Social, y la Empresa **FRIO UNIVERSAL S.R.L,** adjudicado a la **LCO Nº 01/2022"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL IBS" I.D Nº 411.677.** Se procede a la recepción de los servicios y/o artículos, que se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

ITEM	CANTIDAD	Unidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-74-0071**	TOKYO		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-74-0071-Marca TOKYO**			
4.6.4	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 24000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)		50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1783**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-03-1783**			
4.4.4	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-CAPACITOR PARA VENTILADOR 24000 BTU		30.000	60.000
4.4.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPACITOR		300.000	300.000
4.5.1	1	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-PLAQUETA ELECTRONICA		150.000	150.000
4.5.2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA		200.000	200.000
4.6.4	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 24000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)		50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0172**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-36000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0010**	CARRIER		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-36000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-01-0010**			
4.4.5	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-CAPACITOR PARA VENTILADOR 36000 BTU		30.000	60.000
4.4.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAPACITOR		300.000	300.000
4.5.1	1	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTO-PLAQUETA ELECTRONICA		150.000	150.000
4.5.2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PLAQUETA ELECTRONICA		200.000	200.000
4.6.5	2	UNIDAD	PROVISION DE REPUESTOS-GAS PARA 36000 BTU (COTIZAR POR 1 KILO)		50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0002**	SAMSUNG		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
Son guaraníes: CINCO MILLONES, CIENTO VEINTE MIL.----------						**5.120.000**

FACTURA	FECHA
NOTA DE REMISION	**FECHA**
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	**FECHA**
175/2022	9/12/2022

FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80006573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343

EMPRESA ADJUDICADA

ROBERTO CACERES, Jefe Sección Patrimonio Instituto de Bienestar Social

RECIBIDO POR

LIC. ALIA ADMEN BARRIENTOS FISCALIZADORA Instituto de Bienestar Social

FISCALIZADOR

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — Instituto de Bienestar Social — Dpto. de Auditoría Administrativa

Lic. Adelfina Galeano Directora Administrativa Instituto de Bienestar Social

DIRECTOR ADMINISTRATIVO