SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 502

Informe de Recepción

Proveedor: PRINTEC S.A. **Fecha:** 01/11/19

Orden provision/trabajo: 03

Factura N°: 001-001-0011842 **Remisiones N°:** 0

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	439	Cambio de kit cilindro	Tesorería	Unidad	1,00	2808333	2808333
2	424	Cambio de Conjunto fusor	Tesorería	Unidad	1,00	3400000	3400000
3	430	Rodillo alimentador del ADO	Tesorería	Unidad	2,00	95000	190000
4	434	Cambio de pad de retardo del ADO	Tesorería	Unidad	2,00	90000	180000
5	411	Cambio de Conjunto de Alimentador de p	Tesorería	Unidad	1,00	940000	940000
6	410	Cambio de Rodillos de Transferencias	Tesorería	Unidad	2,00	760000	1520000
7	438	Cambio de revelador	Tesorería	Unidad	1,00	500000	500000
8	417	Cambio de alimentador de Bandeja B1	Tesorería	Unidad	1,00	880000	880000
9	426	Cambio de rodillo de alimentador del cas	Tesorería	Unidad	1,00	120000	120000
10	407	Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Dia	Tesorería	Unidad	1,00	180000	180000

Total General: 10718333

Observación: Correspondiente a la fotocopiadora RICOH AFICIO MP C6054 del Dpto. de Tesorería

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 01/11/19

Recibido Por:

Fecha: 01/11/19

Lic. Ulises Barrientos
Jefe de División Haberes del Personal
Dpto. de Tesorería

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
Av. Gral. Santos Nº 468 c/ España
Lunes a Viernes de 08 a 17:30 Hs.
Tel.: 452-758 / 0981121393
www.printec.com.py

HOJA DE SERVICIO TECNICO 0009375

Fecha: 01-11-19
Razón Social: SENACSA
Dirección: Ciencias veterinarias Nº 265 c/ Ruta Mcal E.
Tel: Dpto. TESORERIA Ruc: 80000215-6
Contacto:

Detalle de Equipo		
Equipo: Ricoh MPC6054	Serie: G194R990014	IP:
Contador Color:	Contador B/N:	Master:
Hora de E: :	Hora de S: :	Cant. de Hs:

☐ Con Contrato ☐ Sin Contrato

Asistencia Tecnica

☑ Reparación ☐ Instalación ☑ Cambio de Partes ☐ Configuración ☐ Revisión / Control
☑ Mantenimiento ☐ Diagnostico

Trabajo Realizado:

1- cambio de un kit de cilindro
1- cambio de conjunto de fusor
2- cambio de Rodillo de ADO
2- cambio de pad de Retardo de ADO
1- cambio de conjunto de alimentador de papel
2- cambio de rodillo de transferencias
1- cambio de Revelador
1- cambio de rodillo de alimentador de bandeja 1
1- cambio de rodillo alimentador de casette
1- Limpieza (Interior / Exterior) aspirado, diagnos-
-tico

Realizado por: Aldo Silva Firma: Aldo Silva

Estado: ☑ Completo ☐ Incomple

PRINTEC
SOCIEDAD ANONIMA
Asunción - Paraguay

Firma de Conformidad del Cliente: Aclaración: Ulises Barrientos
Fecha: Sello:

15 Tal. 50x3 del 8651 al 9400 - Agosto/2019