Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MIGO N°
EXP. N° 151/2022

INC 17-01-2022 U.O.C.

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 003/2022

PROVEEDOR: AUTOMAQ S.A.E.C.A.		
CONTRATO N°: INC N° 188/2020		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	☒ Fábrica Vallemí

A los seis días del mes de Enero del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	2.13 2.23 2.24	**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA MARCA KOMATSU DE FÁBRICA VALLEMII" – ID N° 381.084.- (CAMION FUERA DE RUTA KOMATSU HD 325 T-21)**	↓DM-AR N° 003/2022. ↓Informe de Serv. N° 06828	Inicio: 06/01/2022 Final: 06/01/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Ing. Diego Torres I.N.C. Vallemi

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Dionisio Recalde

A. U.O.C

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Alberto E. Arias Director

Ing. Diego Quintana Gerente Industrial Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

DM-AR 003/2022

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **06 DE ENERO DE 2022**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a los trabajos de Mantenimiento realizados al Camion Fuera de Ruta Komatsu HD325 T-21:

Trabajos Realizados:

Ítem	Descripción
2.13	REPARACION DE AJUSTADOR DE OLGURA DE LOS FRENOS
2.23	CAMBIO DE BATERIAS
2.24	REPARACION DE LLANTA

OBS: En adjunto Informe de Servicio N° 06828

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIO

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....

FECHA: 03/01/2022

PROVEEDOR: AUTOMAQ

CONTRATO N°: 188/2020

ID N°: 381.084

PROCESO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA MARCA KOMATSU DE FÁBRICA VALLEMI"

CAMION FUERA DE RUTA KOMATSU HD325 T-21

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2.13	REPARACION DE AJUSTADOR DE OLGURA DE LOS FRENOS	1
2.23	CAMBIO DE BATERIAS	1
2.24	REPARACION DE LLANTA	

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Solicitante

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi