Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

# INFORME TECNICO

Informe Nro: 216
Orden de Servicio N° 77
Presup. N° 008
RUC: 80008740-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 13/08/20
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

**Señor/es**
**COMANDO DE LA ARMADA**
**Prefectura General Naval**
**Departamento Admimistrativo**
**Actividad 43**
**Presente**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

Sección: OMI
Equipo: Aire Acondicionado - SPLIT
Marca: MIDEA
Cap.: 18.000 BTU
Código: SN 241247479046126015001 6

| Items | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| 2.20 | 1 | Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador |
| 2.1 | 3 | Carga de gas refrigerante por litro |
| 2.2 | 1 | Soldadura por perdida de gas |
| 2.8 | 1 | Cambio de relai térmico |
| 2.9 | 1 | Cambio de termostato de alta |
| 2.10 | 1 | Cambio de termostato de baja |
| 2.12 | 3 | Cambio de capacitor |
| 2.15 | 1 | Cambio de placa electrónica |
| 2.16 | 1 | Cambio de válvula inversora |
| 7.2 | 1 | Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 18000 BTU |
| | | |

ABOGADO
SOF-F
Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Edgar Moreno
Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Innovar
Servicios De Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner