INFORME TECNICOS REALIZADO - TECH MECÁNICA

RUC: 1524448-2 **Fecha: 17-05-2024**

		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - CAMIONETA HYUNDAI H1			
610	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Filtro Aceite - H1	1	120.000	120.000
611	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Cambio de Filtro Aceite - H1	1	25.000	25.000
612	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Aceite 15W-40 - H1	1	500.000	500.000
613	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Cambio de Aceite 15W-40 - H1	1	100.000	100.000
614	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Filtro Aire - H1	1	160.000	160.000
615	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Cambio de Filtro Aire - H1	1	50.000	50.000
616	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Filtro Combustible - H1	1	150.000	150.000
617	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Cambio de Filtro Combustible - H1	1	50.000	50.000
702	Unidad	Servicio de Reparacion y mantenimiento de motor - Materiales Auxiliares - H1	1	250.000	250.000
789	Unidad	Reparación de sistema de refrigeración de A.AC - Filtro A/C Habitaculo -H1	2	100.000	200.000
790	Unidad	Reparación de sistema de refrigeración de A.AC - Cambio de Filtro A/C Habitaculo -H1	2	50.000	100.000

Observaciones: -------

TECH
Inyección y Mecánica