INFORME TECNICO

Cliente: Dirección de apoyo de servicio - Fuerzas Armadas
RUC: 80008740-2
Dirección: Estrella y Estero Bellaco
Tel. del Cliente: (021) 449 000 - 497 400
Fecha: 15 de julio de 2020

Informe Nro: 5101
Orden de Compra N° 23

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852			
Item	Descripción del Servicio	Marca	Cantidad
1.1	Carga de gas refrigerante por litro para aire acondicionado de 12000 BTU. 5616, 5914, 5915.	Matsui	3
1.4	Cambio de motor compresor para aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3
1.5	Cambio de motor ventilador para aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3
1.9	Cambio de termostato de alta para aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3
1.10	Cambio de termostato de baja para aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3
1.12	Cambio de capacitor para aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3
1.15	Cambio de placa electronica para aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3
1.20	Limpieza y mantenimiento general del evaporador y condensador de aire acondicionado de 12000 BTU. 5916, 5914, 5915.	Matsui	3

Conformidad del Cliente
Dirección de Apoyo de Servicio

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Osvaldo Noel Benítez A.
Innovar
Servicios de Ingeniería