*"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"*

**COMANDO DE LA FUERZA AÉREA**
**PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA**
**Departamento de Administración y Finanzas**
**Base Aérea Silvio Pettirossi, Paraguay**

# *ACTA DE RECEPCIÓN 046/2024*

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **19 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro**, , siendo las 08:30hs, en la sede de la Prefectura General Aeronáutica, sito Autopista y Confederación Sudamericana de Futbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA** realizado por la firma comercial **ELEMEC S.R.L.**, conforme al Contrato Nº **45/2024** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Técnico Folio Nº **13;14;15;16**.

Se detallan a continuación los Servicios Realizados:

| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4352.** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCION DE SERVICIOS** |
| 1 | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo |
| 2 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 3 | 1 | Unidad | Carga de gas |
| 4 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 5 | 1 | Unidad | Cambio de contactor |
| 6 | 1 | Unidad | Mano de Obra |

| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 5351.** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCION DE SERVICIOS** |
| 1 | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo |
| 2 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 3 | 1 | Unidad | Carga de gas |
| 4 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 5 | 1 | Unidad | Cambio de contactor |
| 6 | 1 | Unidad | Mano de Obra |

| **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4358.** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCION DE SERVICIOS** |
| 1 | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo |
| 2 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 3 | 1 | Unidad | Carga de gas |
| 4 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 5 | 1 | Unidad | Cambio de contactor |
| 6 | 1 | Unidad | Mano de Obra |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
DIV MAT Y SUM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
CONTROL INTERNO

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

| Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 4359. | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCION DE SERVICIOS** |
| 1 | 1 | Unidad | Mantenimiento preventivo |
| 2 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 3 | 1 | Unidad | Carga de gas |
| 4 | 1 | Unidad | Mano de Obra |
| 5 | 1 | Unidad | Cambio de contactor |
| 6 | 1 | Unidad | Mano de Obra |

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta y finalizando la prestación de servicio a las 15:40hs, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el Sgto 1º Téc Valentín Cañete.

.....

**Entregue Conforme**
ELEMEC S.R.L.
*GERENTE*
*R.U.C.: 80000193-1*

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DIV MAT Y SUM

.....

**Isidro Raúl González Bareiro**
**SOM TÉC - Jefe de Suministro DAF PGA**
**Recibí Conforme**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
CONTROL INTERNO

**Elvis Damian González González**
**VSgto 1° Téc**
**Control Interno**