ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 22 días de mes de enero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Mercurio, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos realizados en la Dirección de Relaciones Culturales, según pedido MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°128/2023.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°128/2023
PRESUPUESTO N°	003011
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°914	Gs. 2.687.090.-

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT **Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

RUC: 1514327-9

NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta

N° 003011

Villa Elisa, 3 de enero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Mantenimiento y Reparación de baño en el 5to Piso Edificio Mercurio (Sobre FEPAMA)					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3.4	Provisión de asientos para inodoros acolchado.	Unidad	1	78.330	78.330
1.4	Cambio y colocación de asientos para inodoros	Unidad	1	36.980	36.980
3.3	Provisión de inodoro de igual o mejor calidad que	Unidad	1	350.000	350.000
4.3	Cambio y colocación de inodoro	Unidad	1	80.000	80.000
14.41	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	4	110.000	440.000
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	4	69.780	279.120
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	4	41.800	167.200
1.2	Provisión de cañerías para desagües cloacales.	ml	2	49.650	99.300
1.4	Provisión de codos para desagües cloacales y accesorios.	Unidad	16	41.010	656.160
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	2	250.000	500.000
TOTAL					**2.687.090**
El Precio Total es de Guaraníes Dos Millones Seicientos Ochenta y Siete Mil Noventa.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003011

Villa Elisa, 3 de enero de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Mantenimiento y Reparación de baño en el 5to Piso Edificio Mercurio (Sobre FEPAMA)	
Item	**Descripción**
1	Remoción de Artefactos sanitarios
2	Demolición de pisos y busqueda de la pérdida en la cañería
3	Reparación de pérdidas (plomería)
4	Reposición de pisos Rotos
5	Reposición de Artefactos sanitarios existentes: implica cambio de magueras flexibles, sopapas, tarugos de fijación

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ministro A.A.T. MARTÍN H. CUBILLA P.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CRONOGRAMA DE OBRA												
Mantenimiento y Reparación de baño en el 5to Piso Edificio Mercurio (Sobre FEPAMA)				**Tiempo en días**								
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4	Provisión de asientos para inodoros acolchado.	Unidad	1									
4.4	Cambio y colocación de asientos para inodoros	Unidad	1									
3.3	Provisión de inodoro de igual o mejor calidad que el existnte.	Unidad	1									
4.3	Cambio y colocación de inodoro	Unidad	1									
14.41	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	4									
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	4									
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	4									
1.2	Provisión de cañerías para desagües cloacales.	ml	2									
1.4	Provisión de codos para desagües cloacales y accesorios.	Unidad	16									
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	2									

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

MEMORANDUM

A	:	**Ministro AAT Juan Alberto Giménez** Director Administrativo
De	:	**Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala** Jefe del Departamento de Mantenimiento
Asunto	:	Solicitar trabajo
Fecha	:	27 de diciembre de 2023

VMAAT/DGAF/DA/DMS/N°128/2023

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría en ocasión de hacer referencia a la nota de la Federación Paraguaya de Madereros, por el cual expresa que existe una filtración de agua en el cielo raso de sus oficinas, se constató con la empresa Ayala Perdomo que la filtración se produce desde el baño correspondiente a la Dirección de Relaciones Culturales, por tal motivo solicitamos autorización para realizar el trabajo de arreglo de dicho baño.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

FEPAMA

FEDERACION PARAGUAYA DE MADEREROS

Asunción, 15 de diciembre de 2023

Señor
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en representación de la **Federación Paraguaya de Madereros – FEPAMA**, con el objeto de solicitar la "urgente" reparación de la filtración o fuga de agua que tienen en el 5to piso, en el Departo de Cultura del Edificio Mercurio, el cual está deteriorando nuestro techo y piso parquet desde hace un tiempo. -

El mismo ya fue notificado en fecha 1 diciembre y luego el 14 de diciembre al Jefe de Mantenimiento, Sr. Hugo Irala, sin tener una solución definitiva al problema. –

De seguir la problemática, en caso de daño a las oficinas de la FEPAMA, nos reservaremos el derecho de accionar para precautelar los bienes de nuestro Gremio

Agradeciendo la atención, hago propicia la oportunidad, para saludarlo muy atentamente.

Dirección General de Adm. y Finanzas
N° 2447 Fecha: 19 DIC. 2023

	Secretaría	Dar Curso	✓
	D. Finanzas	P/ Conocimiento	
✓	D. Adm.	Acusar Recibo	
	D. Presup.	Analizar	
	DUOC	Archivar	
	Coord. Téc.	Agendar	
	Asis. Social	Seguimiento	
	Reunión	Informar	
	Otros	S/ Disposición legal	
Obs.:		S/ Instrucciones	
		Coordinar repuesta	

Don Raúl legal Duarte
Presidente

FEPAMA
FEDERACION PARAGUAYA DE MADEREROS

Ayolas 177 – Edificio <<Mercurio>> - Piso 4°. – Oficina 406/407
Teléfonos (595-21) 441-182 – Fax (595-21) 440-573 – E-mail: fepama@fepama.org

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.