TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Enero, 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Nuestro informe del mantenimiento del ***Sistema de detección de incendios del edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional***, correspondiente a su Orden de Trabajo remitido;

Se realiza la verificación con resultados satisfactorios de funcionamiento, así también al control del panel de incendios y la limpieza general de componentes.
Se procede a la reposición del sistema de manera manual por accionamiento de detectores en el SS1, debido a la contaminación del área durante el arranque del grupo electrógeno.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director
TECNISYS S.R.L.

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
12/01/25

Cc/Dm
DMM/asa