INFORME DE "CONTRATO N° 21/2025 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GABIMIL" - GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

DICIEMBRE – 2025

INFORME DE SERVICIOS

Ref.: Contrato N° 21/2025 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL GABIMIL"

Periodo: Diciembre 2025

Detalle de trabajos realizados

Fecha: 1/12/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 1)

Cantidad de servicios: Treinta y cinco (35) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 35 fichas terminales RJ45.

Fecha: 1/12/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparción. (Ítem 2)

Cantidad de servicios: Treinta y cinco (35) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Luego del análisis del estado de ciertos sitios de videovigilancia, se identificó la necesidad de reemplazar 35 unidades de las terminales tipo RJ45 para mejorar su funcionamiento, por lo cual se procedió al cambio de las fichas RJ45 correspondientes.

Fecha: 1/12/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 3)

Cantidad de servicios: Seiscientos cincuenta y cuatro (654) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 654 metros de cable UTP cat5e.

Fecha: 1/12/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 4)

Cantidad de servicios: Seiscientos cincuenta y cuatro (654) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paragua
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 654 metros de cable UTP cat5e.

Fecha: 2/12/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 17)

Cantidad de servicios: Veintidós (22) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 22 unidades de patchords UTP cat5e de 3 metros.

Fecha: 2/12/2025

Servicio solicitado: Mano de obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 18)

Cantidad de servicios: Veintidós (22) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 22 unidades de patchords UTP cat5e de 3 metros.

Fecha: 3/12/2025

Servicio solicitado: Instalación y/o mantenimiento de cableado. (Ítem 23)

Cantidad de servicios: Diez (10) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 10 unidades de Tranceivers WDM 10/100 Base-TX a 100 Base Fx. Fast Ethernet para longitudes de onda 1310/1550 nm.

Fecha: 3/12/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o reparación. (Ítem 24)

Cantidad de servicios: Diez (10) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 10 unidades de Tranceivers WDM 10/100 Base-TX a 100 Base Fx. Fast Ethernet para longitudes de onda 1310/1550 nm.

Fecha: 3/12/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 36)

Cantidad de servicios: Diez (10) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 10 cámaras ptz (video vigilancia).

Fecha: 4/12/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 31)

Cantidad de servicios: Ocho (8) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la provisión de 8 unidades de Fuente de 24VAC 3A de cámaras de video vigilancia.

Fecha: 4/12/2025

Servicio solicitado: Mano de Obra – Mantenimiento y/o Reparación. (Ítem 32)

Cantidad de servicios: Ocho (8) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó la instalación de 8 unidades de Fuente de 24VAC 3A de cámaras de video vigilancia.

Fecha: 9/12/2025

Servicio solicitado: Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia). (Ítem 36)

Cantidad de servicios: Diez (10) servicios.

Técnico Responsable: Edgar Valenzuela.

TSV del Paraguay S.R.L.
Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay
RUC: 80079379-0

Trabajos realizados: Se realizó el mantenimiento de 10 cámaras ptz (video vigilancia).

Ing. José Alfonso

Gerente de Operaciones