TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Sistemas de control de accesos del edificio del Congreso Nacional; No se encuentra en estado de funcionamiento eficiente y dentro de los parámetros requeridos; El boot up de lectores de proximidad requiere de ajustes de lectores de proximidad y la reposición de los siguientes equipamientos.
Estos, son necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema y de acuerdo a su orden de trabajo de fecha 09/12/2024; mantenimiento del sistema de control de acceso del edificio del Congreso Nacional, reiteramos; la reposición de los siguientes equipos.

Lote 17 - Servicio de mantenimiento de sistema de control de acceso del edificio del Congreso Nacional

ITEM	Descripción	Cantidad	Monto Unit.	Monto Total
4	Lectores de proximidad con alcance de 10 a 15cm	1	₲ 2.356.000	₲ 2.356.000
5	Mano de Obra item 4	1	₲ 245.000	₲ 245.000
8	Cerraduras de alta seguridad, del tipo electromagnético con 240 Kg de fuerza de tracción	3	₲ 392.000	₲ 1.176.000
9	Mano de Obra item 8	3	₲ 180.000	₲ 540.000
10	Sensores magnéticos de posición de puerta (fijo y m	8	₲ 55.100	₲ 440.800
11	Mano de Obra item 10	8	₲ 55.000	₲ 440.000
			TOTAL	₲ 5.197.800

Se realiza:

1. Ajuste lectores de proximidad.
2. Ajuste cerradura electromagnética.
3. Ajuste sensores magnéticos.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente – Director
TECNISYS S.R.L.
80045066-3

Cc/Dm
DMM/asa

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
05/02/25