Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 11 de Agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 84/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la ISUZU D-MAX con Chapa EAJ013, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
8.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
8.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1
8.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
8.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
8.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
8.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
8.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
8.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
8.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
8.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	1
8.3.5	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (incluye mano de obra)	2
8.3.11	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1
8.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
8.3.12	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA REDUCTORA (incluye mano de obra)	1
8.4	**REPARACION DE MOTOR**	
8.4.3	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1
8.4.22	CAMBIO DE CORREA	1
8.4.21	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1
8.4.2	CAMBIO DE POLEA LOCA DE CORREA DENTADA (GRANDE)	1
8.4.17	CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA	1
8.4.18	CAMBIO DE CORREA DENTADA	1
8.4.47	REPARACION DE TURBO COMPRESOR	1
8.4.5	CAMBIO DE CONJUNTO DE CA?OS DEL SISTEMA DE TURBO	1
8.4.16	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	2
8.4.11	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1
8.4.13	REPARACION DE PICOS INYECTORES	4
8.5	**REPARACION DE CAJA**	
8.5.1	CAMBIO DE CRUCETA	3
8.5.7	REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1
8.5.9	EJE CUADRUPLE	1

LIC. ALEJANDRO DELLÓN