Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MIGO N°
EXP. N° 9022/2020

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 039/2020

PROVEEDOR: AB CONFIABILIDAD

CONTRATO N°: INC N° 041/2020

FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los veintitrés días del mes de Setiembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Parcial del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1.1 al 1.5.-	Servicio Técnico Especializado para Análisis y Vibraciones, Balanceo y Alineación Planta Vallemí – ID 371.424	- DM-AR 028/2020. - Informe de Servicio N° 1. - DM 158/2020.	Inicio: 08/07/2020 Final: 10/07/2020
Observaciones: ***				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Ing. Diego Torre I.N.C. Vallemi

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Dionisio Recalde Jefe Dpto. Mantenimiento

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Alberto E. Arias Director Fca Vallemi

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta
Teléfonos: (021) 557-417/8 – Casilla de Correo: 384
Planta Industrial Vallemí: (0351) 230 – 322

CARTA INTERNA

A : **DIRECCIÓN DE FÁBRICA**

DE : **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO** **DM-AR 028/2020**

FECHA : **23 DE SETIEMBRE DE 2020**

REFERENCIA : **INFORME – CONTRATO INC N°041/2020 – ID 371.424 – AB CONFIABILIDAD**

Informo a la Dirección de Fábrica y por su intermedio a donde corresponda en relación a los trabajos de inspección y medición realizados en fecha 8 al 10 de Julio/2020, por la firma AB Confiabilidad, adjudicataria del proceso de ***Contratación Directa N° 169/2019 para el "Servicio Técnico Especializado para Análisis y Vibraciones, Balanceo y Alimentación en las Plantas de Villeta y Vallemí" ID 371.424.***

Se describen los ítems ejecutados.

Ítem	Cantidad	Descripción
1.1	2	Medición de velocidad y aceleración de vibración
1.2	3	Balanceo estático y dinámico
1.3	3	Alineación de ejes
1.4	3	Verificación de situación de rodamientos
1.5	3	Verificación de la estabilidad estructural

Obs: se adjunta informe técnico N° 1.

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi

INFORME DE SERVICIO

INFORME DE SERVICIO: SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ANALISIS DE VIBRACIONES, BALANCEOS, ALINEACION EN VALLEMI	INFORME N°: 1 **ID 371424 Contrato 041/2020**
PLANTA: VALLEMI	Técnico: Aníbal Benitez
Fechas de Inspección: **JULIO 2020**	

Item	Codigo Catalogo	Servicio técnico especializado para analisis de vibraciones, balanceos alineaciones de fca. Vallemi-en equipos Exhaustor Horno III (Ventilador Tiro Horno), Horno Smith de Fca. Vallemi	Unidad de medida	Evento	Cantidad	Precio (Gs)	Precio Total (Gs)
1.1	78180101-001	Medición de velocidad y aceleración de vibración.	Unidad	2	2	₲ 1.320.000	₲ 2.640.000
1.2		Balanceo estático y Dinámico.	Unidad	3	3	₲ 3.300.000	₲ 9.900.000
1.3		Alineación de ejes	Unidad	3	3	₲ 3.300.000	₲ 9.900.000
1.4		Verificación de situación de rodamientos	Unidad	3	3	₲ 1.320.000	₲ 3.960.000
1.5		Verificación de la estabilidad estructural	Unidad	3	3	₲ 1.320.000	₲ 3.960.000
		TOTAL, SERVICIOS	Unidad				**₲ 30.360.000**

COMENTARIOS:

- Ventilador tiro horno (Medición 8,9 y 10 Julio 2020)

Recibido Informes de Condicion de equipos	Firma:
Nombre de responsable:	

Aníbal David Benitez Penayo E.I.R.L

Escaneado con CamScanner

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

DM 158/2020

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 06 DE JULIO DEL 2020

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO - EXHAUSTOR TIRO HORNO III

Me dirijo a la Dirección de Fábrica y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar servicio para análisis de vibraciones, balanceos y alineación para el Exhaustor Tiro Horno III, esto es a fin de tener informaciones al respecto del funcionamiento de dicha máquina, pues aparentemente existe una vibración anormal.

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director
Fca. Vallemi