MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS
INFORME TECNICO

Propietario: MADES
Tipo: TOYOTA HILUX
Color: BLANCO
Fecha: 18/11/2024
Chapa: HCU 440
Kms. 249.427

TRABAJOS REALIZADOS

Cantidad	Descripción			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 ESCANEO COMPUTARIZADO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR ESCANEO COMPUTARIZADO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION			
3	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO PLATO DE PRESION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE			

MECANICAR S.A

Cristian Benítez, Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres
MADES

Conforme Cliente

info@mecanicar.com.py
tel.: (595 21) 282 450 / 291 467
Cervantes 1205 c/ Arroyo Mburicao
www.mecanicar.com.py
Asunción · Paraguay