GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 5**

CHAPA N°	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS N°	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAF 776	CAMIONETA	SSANGYONG	KYRON	2010	KPTS0A1KSAP122080	292104	011-30-1508-0063	HOSPITAL NACIONAL

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la **Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.**

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS **TERMINADOS**

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o **Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
94.1	1	UNIDAD	REPARACION DE RADIADOR	413.747	413.747
95.1	8	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO	34.100	272.800
95.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	74.400	74.400
95.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	155.000	155.000
95.4	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	217.000	217.000
95.5	6	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	25.461	152.766
97.13	2	UNIDAD	PROVISION DE RETEN FRENTE MOTOR	95.480	190.960
97.18	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PICO INYECTOR	3.224.000	6.448.000
97.19	1	UNIDAD	PROVISION DE SOPORTE MOTOR	286.440	286.440
98.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULAS	318.266	636.532
98.3	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE TORRETAS DE AMORTIGUADOR	286.440	572.880
98.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	286.440	572.880
98.6	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA	1.591.334	1.591.334
98.7	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICO	159.134	159.134
99.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	254.614	254.614
99.2	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO	254.614	254.614
99.8	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO	286.440	572.880
100.1	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	254.614	509.228
100.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	254.614	509.228
TOTAL	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE				13.844.437

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón **satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.**

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres MSP&BS	Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSP y BS
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	viernes **21, de agosto de 2020**	

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE Nº 5**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAF 776	CAMIONETA	SSANGYONG	KYRON	2010	KPTS0A1KSAP122080	292104	011-30-1508-0063	HOSPITAL NACIONAL

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la **Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.**

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o **Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
102.3	1	UNIDAD	PROVISION DE BENDIX DE ARRANQUE	286.440	286.440
102.4	1	UNIDAD	PROVISION DE CAMPOS DE ARRANQUE	159.134	159.134
102.5	1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO PORTA CARBON CON CARBONES	95.480	95.480
102.10	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	222.787	222.787
102.11	1	UNIDAD	PROVISION DE PLACA DE DIODOS	222.787	222.787
102.12	1	UNIDAD	PROVISION DE CORREA ALTERNADOR	63.653	63.653
102.13	1	UNIDAD	PROVISION DE POLEA ALTERNADOR	95.480	95.480
102.14	1	UNIDAD	REPARACION DE ALTERNADOR	1.426.000	1.426.000
102.16	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISAS	124.000	124.000
102.19	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FOCO	63.653	127.306
TOTAL	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTYTRES MIL SESENTA Y SIETE				2.823.067

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón **satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con** Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL **CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.**

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS	Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSP y BS
TALLER ADJUDICADO	TECNICO RESPONSABLE	JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

FECHA: viernes 21, de agosto de 2020