40

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:005
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cuadruple	1
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	5
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	1
1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	7
1.15	Cilindro tristo	4
1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	10
1.22	Mano de obra	1
2.6	Barra Larga de Direccion	1
2.7	Barra Corta de direccion	1
2.14	Mano de obra	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.5	Juego de perno punta eje	2
3.10	Mano de obra	1
5.1	Fibras de freno - ambos	4
5.4	Tambor freno trasero - ambos	2
5.1	Fibras de freno - ambos	4
5.13	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	2
7.3	Filtro de aceite	1
7.4	Filtro de aire	2
7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	24
7.10	Mano de obra	1

CAMION	FORD CARGO
CHASIS Nº:	9BFYTNFT95BB64778
CHAPA Nº:	EAE 676
KILOMETRAJE	361 057

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN ARMADO ROJAS
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.14

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador
04

42

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA POLICIAL

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:002

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de Mu?equin de direcci?n exterior	2
1.2	Cambio de precap de direcci?n	2
1.3	Reparaci?n de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presi?n	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	1
4.14	Mano de Obra	1
5.1	Regulador de voltaje	1
5.2	Cambio de autom?tico de arranque	1
5.7	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.5	Cambio fluido	1
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI ACCENT
CHASIS Nº:	KMHCM41CABU556255
CHAPA Nº:	EAF 478 PY
KILOMETRAJE	134 825

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

48

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:009
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cambio de Mu?equin de direcci?n exterior	2
1.2	Cambio de precap de direcci?n	2
1.3	Reparaci?n de cremallera	1
1.7	Mano de Obra	1
2.1	Cambio de r?tulas inferior	2
2.3	Cambio de amortiguadores delanteros	2
2.4	Cambio de bujes estabilizador	2
2.6	Cambio de amortiguadores traseros	2
2.7	Mano de Obra	1
3.1	Cambio de disco de embrague	1
3.2	Cambio de cojinete de empuje	1
3.3	Cambio de plato de presi?n	1
3.4	Cambio bomba central de embrague	1
3.5	Cambio de bomba auxiliar de embrague	1
3.7	Mano de Obra	1
4.3	Cambio pastilla de freno	1
4.4	Reparaci?n de mordaza freno delantero	2
4.6	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1
4.7	Rectificaci?n de tambor de freno trasero	2
4.11	Cambio de cilindro de freno trasero	2
4.13	Rectificcion de disco de freno - ambos lados	1
4.14	Mano de Obra	1
5.2	Cambio de autom?tico de arranque	1
5.3	bendix motor de arranque	1
5.7	Mano de Obra	1
6.1	Cambio filtro de combustible	1
6.2	Cambio filtro de aceite	1
6.3	Cambio de Aceite motor	4
6.4	Cambio filtro de aire	1
6.5	Cambio fluido	1
6.6	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	HYUNDAI ACCENT
CHASIS Nº:	KMHCM41CABU555429
CHAPA Nº:	EAF 492 PY
KILOMETRAJE	134 497

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador
04

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	AGRUPACION MOTORIZADA	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:003
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	5
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	4
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	rulem?nes	1
1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	6
1.19	Mano de Obra	1
2.2	Bomba de direcci?n hidr?ulica	1
2.3	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/Litro	2
2.6	Barra Larga de direcci?n	1
2.7	Barra Corta de direcci?n	1
2.11	rulem?n punta eje	4
2.12	ret?n punta eje	2
2.15	Mano de Obra	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.6	Juego de perno punta eje	2
3.9	Bujes el?sticos - completo	1
3.12	Mano de Obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.4	rulem?n piloto	1
4.5	Bomba Central de Embrague	1
4.7	Conjunto de placa de embrague monodisco	1
4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	1
4.11	Mano de Obra por Reparaci?n General de Embrague	1
4.12	Mano de Obra	1
5.1	Fibras de freno - ambos	4
5.5	Tambor freno trasero - ambos	2
5.6	Cilindro de freno trasero	2
5.9	Filtro seca?or de freno de aire	1
5.12	Mano de Obra	1
6.1	Foco de Faro delantero c/u	2
6.2	Foco de Faro se?alero c/u	2
6.3	Foco de Faro trasero c/u	2
6.12	Cambio de motor de arranque	1
6.23	Comando se?alero y limpiaparabrisas	1
6.27	Mano de Obra	1
7.2	Filtro de combustible	1
7.4	Filtro de aceite	1
7.5	Filtro de aire	1
7.6	Cambio de aceite de motor p/Litro	20

OMNIBUS	VOLKSWAGEN MASCARELLO
CHASIS Nº:	9532F82VXFR518107
CHAPA Nº:	SIN CHAPA
KILOMETRAJE	262 133

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO RUIZ
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ASUNCION	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:010
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiquadores	2
2.2	r?tulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.9	Homcinetica Izquierda	1
2.10	Homocinetica Derecha	1
2.11	Mano de Obra	1
4.5	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	2
6.31	Soportes de Motor	1
6.33	Mano de Obra	1
7.3	Guaradapolvo	2
7.8	Mano de Obra	1
11.1	Plato de presi?n	1
11.2	Disco	1
11.3	Cojinete de empuje	1
11.6	rulem?n Piloto	1
11.10	Tornillos de volante	7
11.11	Mano de Obra	1
AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN	
CHASIS Nº:	93YLSR7UHC884999	
CHAPA Nº:	KAK 956 PY	
KILOMETRAJE	106 627	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENIT
Suboficial
Fiscalizador Taller

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

JECTOR M. AGUILAR A.
...nal MCP.
...Pagador

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DIVISION DE SERVICIOS PERSONALES	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:021
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.13	Rectificaci?n de Discos de Fr.	2
1.14	Cementado de zapatas	4
1.15	Rectificaci?n de tambores de Fr.Tras.	2
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	r?tulas inferiores	2
2.11	Mano de Obra	1
3.6	Bujias	4
3.9	Mano de Obra	1
4.5	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Focos de Alta y Baja	1
5.2	Focos de filamentos	2
5.16	Mano de Obra	1
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	1
6.31	Soportes de Motor	1
6.33	Mano de Obra	1
7.2	Precap	2
7.3	Guaradapolvo	2
7.4	Mu?equin	2
7.7	Alineaci?n	1
7.8	Mano de Obra	1
12.1	Amortiguadores traseros	2
12.2	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ885187
CHAPA Nº:	EAH 949 PY
KILOMETRAJE	147.040

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN [illegible]
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR M. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Adm. [illegible] 04