TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos c/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Enero 2025
Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Se realiza el procedimiento de revisión de los ***Sistemas de Control de Acceso del Congreso Nacional.***
Se verifican los sensores electromagnéticos, sin ningún problema o falla detectada
El sistema se encuentra funcionando.
Sin ninguna observación.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
15/01/25

Cc/Dm
DMM/asa