elecomunicaciones • Sistemas • Redes
formática • Control de Accesos • CCTV

COMTEL

Panasonic
Telecomunicaciones
The Linux Experts

aí Pérez 796 • Tel. 021 202 545 • Cel. 0961 962 400 • 0981 897 704
www.faxco.net • e-mail: info@faxco.net
Asunción • Paraguay

INFORME TÉCNICO

USO INTERNO

0002463

DIA	MES	AÑO
9	03	2020

NCIA: BNF - SAN ALBERTO

DESCRIPCIÓN

- visión General del Sistema CCTV
- iste Fecha / Hora
- mbio Disco Duro
- inicialización de Disco Duro
- talación y explicación uso Software CMS de visualización en PC
- mbio Fuente
- ambio de Cámara
- evisión General
- evisión de Linea
- Reparación de Linea
- instalación de Linea
- Programación
- Mantenimiento

- [ ] Reubicación de Cámara
- [x] Instalación de Cámara
- [ ] Traslado / Desmontaje
- [ ] Recuperación / Back Up de Imágenes
- [ ] Cambio de DVR
- [ ] Asistencia Remota a Sucursal
- [ ] Reparación de Equipo
- [ ] Cambio de Equipo
- [ ] Cambio Accesorio
- [x] Instalación/Revisión Punto de Red
- [ ] Revisión Gral. Sistema Control de Acceso
- [x] Otros

Observación: INSTALACION CABLEADO P/ CAMARAS (288); INSTALACION DE CANALETAS PLASTICAS (14); INSTALACION DE CAMARA (10); INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION (1); INSTALACION Y CONFIGURACION DE DVR (1); INSTALACION DE CAJAS PLASTICAS P/ CAMARA (10); INSTALACION DE VIDEO BALUN (20); INSTALACION DE CONECTOR (10).

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Suc. San Alberto

Héctor Javier Alfonzo Uldera
Enc. Gerencia

FIRMA CONFORME

Gráfica ESTIFER S.R.L. • Av. Fdo. de la Mora 1515 c/ Dr. Carlos Centurión • Tel. (021) 552 269 • RUC: 80039408-9 • Hab. 1379

5 Tal. 50x3 • 0002351 al 002600 • Febrero del 2019