INELEC S.A.
Asesoramiento y Servicios de INGENIERIA Eléctrica, Electrónica y Electromecánica.
Ascensores y Escaleras Mecánicas

Asunción, 20 de diciembre del 2019

Señores:
COPACO S.A.

ACTA DE ENTREGA

REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES

CONTRATO 100/2018 INELEC S.A. - REPUESTOS SELECCIONADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		UNID.	Gs.	Gs.
1	Placa de control Principal MPDK176	1	7.975.680	7.975.680
2	Encoder	1	4.300.800	4.300.800
3	Guiador de puerta Cabina	2	76.800	153.600
4	Sensor Magnetico Biestable	3	345.600	1.036.800
5	Guiador de puerta de piso	4	76.800	307.200
6	Placa de llamada de Cabina	1	665.600	665.600
7	Pantalla LED COP	3	784.000	2.352.000
8	Pulsador de llamada de cabina	5	134.400	672.000
9	Pulsador de apertura de puerta	1	134.400	134.400
10	Pulsador de cierre de puerta	1	134.400	134.400
11	Pulsador de Alarma	1	134.400	134.400
12	Pulsador de llamada Subida	4	134.400	537.600
13	Pulsador de llamada Bajada	4	134.400	537.600
14	Controlador Mpdk 176 tipo A	1	9.811.200	9.811.200
15	Controlador Mpdk 176 tipo B	1	10.924.800	10.924.800
16	Tarjeta de encoder	2	1.638.400	3.276.800
17	Placa de Control de Freno	3	870.400	2.611.200

Henry R. Nizza M.
Arquitecto

Ing. Fernando Garay
GM. ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN
COPACO S.A.

Efrain Goiri

Rojas Silva No. 1.269 Asunción - Paraguay Telefax: 595 21 201915 E-mail: inelec@inelec.com.py
www.inelec.com.pyFb: INELEC S.A.

18	Llave Fotoelectrica	1	1.075.200	1.075.200
19	Puerta de piso completa con Accesorios	1	8.640.000	8.640.000
20	Sistema de Rescate Automatico	1	13.440.000	13.440.000
21	Placa de control superior en cabina	1	1.996.800	1.996.800
		Total		70.718.080

Precio Total: Son Guaraníes Setenta Millones Setecientos Dieciocho Mil Ochenta, I.V.A. Incluido.

FISCALIZACION
COPACO S.A.

NOMBRE: Henry R Nizza

FIRMA: Henry R. Nizza M.
Arquitecto

FISCALIZACION
COPACO S.A.

NOMBRE: Fernando Goray

FIRMA:

INELEC S.A.
ING. JOSE GRAU RAZOLA

NOMBRE: Efrain Grau

FIRMA:

INELEC S.A.
Rojas Silva No. 1.269 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

11

LISTA DE MATERIALES PARA REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT. UNID.	CODIGO
1	Placa de control Principal MPDK176	1	SUD235
2	Encoder	1	AHE685
3	Guiador de puerta Cabina	2	FDG975
4	Sensor Magnetico Biestable	3	MBN578
5	Guiador de puerta de piso	4	FLV568
6	Placa de llamada de Cabina	1	MEP306
7	Pantalla LED COP	3	PAY538
8	Pulsador de llamada de cabina	5	HNU701
9	Pulsador de apertura de puerta	1	LNW692
10	Pulsador de cierre de puerta	1	APN140
11	Pulsador de Alarma	1	XYL792
12	Pulsador de llamada Subida	4	ATB392
13	Pulsador de llamada Bajada	4	GHV805
14	Controlador Mpdk 176 tipo A	1	JGD578
15	Controlador Mpdk 176 tipo B	1	DGH467
16	Tarjeta de encoder	2	AVH254
17	Placa de Control de Freno	3	OKL846
18	Llave Fotoelectrica	1	FHJ986
19	Puerta de piso completa con Accesorios	1	BTM836
20	Sistema de Rescate Automatico	1	JKS764
21	Placa de control superior en cabina	1	KLD050

Henry R. Nizza M.
Arquitecto

Ing. Fernando Garay
DIV. ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN
COPACO S.A.

Efrain Gram