SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 09:20 hs del dia 08 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3646.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.584, ubicado en la Ayudantia del GTA.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 10:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
FUERZA AEREA PARAGUAYA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DIV. MAT. Y SUMINISTROS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
FUERZA AEREA PARAGUAYA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
CONTROL INTERNO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 10:00 hs del dia 08 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3647.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 11.794, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadron SETAM.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 10:30 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR
DIV. MAT. Y SUMINISTROS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Recibi Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR
CONTROL INTERNO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
S1 TAEC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 10:30 hs del dia 08 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3648.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado Nº 6046 , ubicado en la Sala de Tecnicos del GTA.
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio y provision de placa electronica con control
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 11:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

.....
Recibi Conforme
ALCIDES DUARTE
SI TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 08:00 hs del dia 09 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3649.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9763 , ubicado en la oficina del Cmdte Escuadron Material del GTA.
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 08:30 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 783.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIV. MAT. Y SUMINISTROS

.....
Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
SA- TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CONTROL INTERNO

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 08:30 hs del dia 09 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3650.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 10.305, ubicado en la Sala de Pilotos del GTA
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 09:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 783.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DIV. MAT. Y SUMINISTROS

.....
Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
CONTROL INTERNO

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 09:00 hs del dia 09 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3651.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.671, ubicado en el Departamento Administrativo SETAM, Planta Alta
1	UNIDAD	Carga de gas
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Limpieza de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 09:30 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIV. MAT. Y SUMINISTROS

.....
Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CONTROL INTERNO

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA AVC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 09:30 hs del dia 09 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3652.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM, Planta Baja
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Cambio de rulemanes de forzador
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 10:00 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR
DIV. MAT. Y SUMINISTROS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
FUERZA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO MILITAR
CONTROL INTERNO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SA TEC- JEFA CONTROL INTERNO

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay**, siendo las 10:00 hs del dia 09 de junio del año dos mil veintitres**, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aerea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **I BRIGADA AEREA - SETAM** realizado por la firma **COMPU NEW & ASOCIADOS,** según Informe Tecnico Nº **3653.**

Se detallan a continuación los servicios Recepcionados:

CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 18.000 BTU Rotulado N° 11.672 , ubicado en la Sala de Espera de la Comandancia del GTA.
1	UNIDAD	Cambio de serpentin
1	UNIDAD	Mano de Obra
1	UNIDAD	Reparacion de Condensador
1	UNIDAD	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, siendo las 10:30 hs, se procede a suscribir el acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios, y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el S1° TEC Valentin Cañete

COMPU NEW ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
DIV. MAT. Y SUMINISTROS

.....
Recibí Conforme
ALCIDES DUARTE
S1° TEC- JEF.MAT.Y SUMINISTRO

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
FUERZA AEREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR
CONTROL INTERNO

.....
Representante del Control Interno
PATRICIA ALDERETE
SSA.AYC- JEFA CONTROL INTERNO