ASU Administración y Finanzas

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS N°: 96/2022

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 13 **días del mes de** JUNIO **del año 2022**, en el Departamento de Transporte, dependiente de la **Dirección de Servicios Administrativos**, se procede a la recepción de Servicio de mantenimiento y reparación con provisión de repuestos para la flota de vehículos de la municipalidad de asunción, adjudicada a la Empresa TALLER RC de Crispin Ruffinelli., correspondiente a la **Modalidad de CVEX ID N° 402.189** - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN", los cuales se describen en el siguiente cuadro. Firman al pie de este documento conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada.

LUGAR DE ENTREGA:	**Departamento de Transporte – D.S.A.**
ORDEN DE PROVISIÓN N°:	11/2022
NOTA DE REMISIÓN N°:	001-001-0004907 / 001-001-0004908.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE 14: TOYOTA - CHAPA ACO 228						
14.1.1	1	ACEITE MOTOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	475.860	475.860
14.1.2	1	ACEITE DE CAJA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	277.585	277.585
14.1.3	1	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES DEL - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	198.275	198.275
14.1.5	1	ACEITE DIFERENCIAL - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	277.585	277.585
14.1.6	2	CORREA VENTILADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	198.275	396.550
14.1.7	6	BUJIAS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	253.792	1.522.752
14.1.8	1	FILTRO DE ACEITE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	198.275	198.275
14.1.9	1	FILTRO DE AIRE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	277.585	277.585
14.1.10	3	MANO DE OBRA POR HORA MANTENIMIENTO	UNIDAD	UNIDAD	103.103	309.309
14.2.24	2	CONJUNTO INYECTOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	2.775.850	5.551.700
14.2.36	1	RETEN BANCADA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	594.825	594.825
14.2.40	1	RADIADOR DE AGUA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	4.599.980	4.599.980
14.2.45	1	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA- LAND CRUISER- 2003	UNIDAD	UNIDAD	6.225.835	6.225.835

Lic. Miguel A. Martinez
Jefe Dpto. Transporte
Direc. Serv. Administ.

Sr. AXEL MONGELOS
Director
Dirección de Servicios Administrativos
Municipalidad de Asunción

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Teléf.: 901 900

14.5.3	1	HOMOCINETICA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	6.225.835	6.225.835
14.6.2	2	AMORTIGUADOR DELANTERO C/U - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	951.720	1.903.440
14.7.1	1	DISCO DE EMBRAGUE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	2.299.990	2.299.990
14.7.2	1	COJINETE - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	753.445	753.445
14.7.3	1	PLATO DE PRESION - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	2.458.610	2.458.610
14.7.4	1	RULEMAN PILOTO - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	198.275	198.275
14.7.5	1	RETEN BANCADA - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	515.515	515.515
14.7.6	4	MANO DE OBRA POR HORA EMBRAGUE	UNIDAD	UNIDAD	103.103	412.412
14.8.1	1	PASTILLA DE FRENO AMBOS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	951.720	951.720
14.8.3	1	FIBRAS DE FRENO AMBOS - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	753.445	753.445
14.10.1	1	MANTENIMIENTO GRAL. DE AIRE ACONDIC MANO DE OBRA. - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	1.332.408	1.332.408
14.10.3	1	EVAPORADOR - LAND CRUISER- 2003 - REPUESTO	UNIDAD	UNIDAD	4.599.980	4.599.980
14.10.6	4	MANO DE OBRA POR HORA AIRE ACONDIONADO	UNIDAD	UNIDAD	103.103	412.412
14.10.7	1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONDENSADOR DE AIRE AC. - LAND CRUISER- 2003	UNIDAD	UNIDAD	396.550	396.550
TOTAL: Guaraníes, Cuarenta y cuatro millones ciento veinte mil ciento cincuenta y tres.-------						**44.120.153**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento es de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de D.D.J.J. Quedará sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección de Servicios Administrativos.-**

Se deja constancia que el administrador del contrato, no se hace responsable del destino final de los bienes recibidos, conforme al presente Acta de Recepción.-

RECIBIDO POR:	**DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:**	**EMPRESA ADJUDICADA:**
Lic. Miguel A. Montel Jefe Dpto. Transporte Direc. Serv. Administ.	Sr. AXEL MONGELOS Director Dirección de Servicios Administrativos Municipalidad de Asunción	TALLER B.C. de Crispín Boffinelli Teléf.: 901 930