GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ590
CHASIS:	MPTFR85JFT001571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12630

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 ORDEN Nº 125 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 14 PIRIBEBUY
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
4	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.3 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO TRASERO IZQUIERDO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
4	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS

MARIO GIBILS
Glico Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1 b.

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ590
CHASIS:	MPTFR85JFT001571
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12630

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subtenente PS.
Fiscalizador
Cedula 2.1.01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12636

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 102 - LOTE Nº 3
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE PARAGUARI
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
1	UNIDAD	1.11 CA?OS FLEXIBLES DE FRENOS
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1 0

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

55

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12636

1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

59

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12637

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 102 - LOTE Nº 3
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE PARAGUARI
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
1	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
1	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
5	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
1	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
3	UNIDAD	15.6 HOJA ELASTICO

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P
Fiscalizador
Programa 2

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

60

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH682
CHASIS:	MPATFR85HDT105244
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12637

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

65

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	
CHAPA:	EAJ587
CHASIS:	MPATFS85JFT001580
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12649

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 ID 391120 - ORDEN Nº 64 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 10º SAN JOSE DE LOS ARROYOS
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
5	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ587
CHASIS:	MPATFS85JFT001580
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12649

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1.01
ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

[illegible]	[illegible]NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
[illegible]	[illegible]MAX
[illegible]	[illegible]
[illegible]	AA62243
[illegible]	[illegible]TT285JLT0000608
[illegible]	[illegible]552

[illegible]	[illegible]	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 61 - LOTE Nº 3
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE CAAGUAZU
[illegible]	[illegible]UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
[illegible]	[illegible]UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
[illegible]	[illegible]UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
[illegible]	[illegible]UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
[illegible]	[illegible]UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
[illegible]	[illegible]UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
[illegible]	[illegible]UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
[illegible]	[illegible]UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
[illegible]	[illegible]UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
[illegible]	[illegible]UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
[illegible]	[illegible]UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
[illegible]	[illegible]UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
[illegible]	[illegible]UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
[illegible]	[illegible]UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
[illegible]	[illegible]UNIDAD	8.8 REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION HIDR?ULICA
[illegible]	[illegible]UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
[illegible]	[illegible]UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
[illegible]	[illegible]UNIDAD	8.20 ALINEACION Y BALANCEO
[illegible]	[illegible]UNIDAD	9.28 CORREA A/A
[illegible]	[illegible]UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

72

INFORME TECNICO

AC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
IAX

JLT0000608

D	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO

GILC

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION: Fiscalizador
Programa 2.1.01