Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MIGO N°
EXP. N° 7834/2021

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 077/2021

PROVEEDOR: SERVIPAR		
CONTRATO N°: INC N° 049/2019		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	☒ Fábrica Vallemí

A los cuatro días del mes de Octubre del año 2021, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
		Servicio de Mano de Obra para trabajos de reparaciones varias en el Sector de la Trituradora de Materia Prima de Fábrica Vallemi – ID N° 369.555	↓DM-AR N° 076/2021. ↓Informe de días trabajados.	Inicio: 04/09/2021 Final: 03/10/2021
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Ing. Diego Torres I.N.C. Vallemi

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Dionisio Recalde Jefe Dpto. Mantenimiento

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Alberto E. Arias Director Fáb. Vallemí

INC 04-11-2021 U.O.C.

A. U.O.C. P/su Proceso.

Ing. Diego Quintana Gerente Industrial Industrias Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA** **DM-AR 076/2021**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **04 DE OCTUBRE DE 2021**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, en relación a los trabajos que realizaron y que afectan a las vías del Carro Vertedor de materias primas, así como la reparación de la Tolva de Alimentación de la Trituradora EV200x200.

Estos trabajos fueron realizados por la Firma SERVIPAR, adjudicataria del procedimiento de Contratación Directa Nº 131/2019, Contrato INC Nº 049/2019 para la contratación de ***"Servicio de Mano de Obra para trabajos de reparaciones varias en el Sector de la Trituradora de materia prima de Fabrica Vallemi", ID Nº 369.555.***

Trabajos realizados:

- Vías del Carro Vertedor:
  - Limpieza de todas las vías en toda su longitud así como en las adyacencias de los rieles.
  - Desmontaje de los rieles averiados.
  - Desmontaje de todos los anclajes corroídos y/o sueltos.
  - Montaje de rieles nuevos y/o reparados.
  - Alineación topográfica de todas las bases de hormigón existentes.

- Tolva – Trituradora II:
  - Limpieza general de la tolva y adyacencias.
  - Se ha demolido todo el hormigón que presentaban fisuras y/o grietas en los laterales de la tolva.
  - Se han realizado la limpieza general de las armaduras expuestas en la tolva, parte interna y externa.
  - Se han hormigonado sectores en las cuales se han demolido el hormigón fisurado y/o suelto, así como las armaduras expuestas en la tolva parte interna y externa, así como en las laterales.

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director