Telecomunicaciones • Sistemas • Redes
Informática • Control de Accesos • CCTV

AXCOMTEL

Panasonic
Telecomunicaciones
The Linux Experts

Paí Pérez 796 • Tel. 021 202 545 • Cel. 0961 962 400 • 0981 897 704
www.faxco.net • e-mail: info@faxco.net
Asunción • Paraguay

INFORME TÉCNICO

USO INTERNO

0002453

DIA	MES	AÑO
5	2	2020

DEPENDENCIA: BNF - ITACURUBÍ DEL ROSARIO

DESCRIPCIÓN

- [ ] Revisión General del Sistema CCTV
- [ ] Ajuste Fecha / Hora
- [ ] Cambio Disco Duro
- [ ] Reinicialización de Disco Duro
- [ ] Instalación y explicación uso Software CMS de visualización en PC
- [ ] Cambio Fuente
- [ ] Cambio de Cámara
- [ ] Revisión General
- [ ] Revisión de Linea
- [ ] Reparación de Linea
- [ ] Instalación de Linea
- [ ] Programación
- [ ] Mantenimiento
- [ ] Reubicación de Cámara
- [ ] Instalación de Cámara
- [ ] Traslado / Desmontaje
- [ ] Recuperación / Back Up de Imágenes
- [ ] Cambio de DVR
- [ ] Asistencia Remota a Sucursal
- [ ] Reparación de Equipo
- [ ] Cambio de Equipo
- [ ] Cambio Accesorio
- [x] Instalación/Revisión Punto de Red
- [ ] Revisión Gral. Sistema Control de Acceso
- [ ] Otros

Observación: DESMONTAJE DE RACK, 8 CAMARAS, FUENTE DE ALIMENTACION.
INSTALACION: CABLEADO 285 MTS; INSTALACION 12 CAMARAS, 2 VIDEO BALON, 12 CONECTORES, FUENTE DE ALIMENTACION (2). CANALETA PLASTICA (20) PEDESTAL METALICO (1); INSTALACION Y CONFIGURACION DVR (1); INST. CAJA PLASTICA (12)

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

FIRMA CONFORME

Gráfica ESTIFER S.R.L. • Av. Fdo. de la Mora 1515 c/ Dr. Carlos Centurión • Tel. (021) 552 269 • RUC: 80039408-9 • Hab. 1379

5 Talonarios Tal. 50x3 • 0002351 al 002600 • Febrero del 2019

Hugo Samuel Suarez
Sub-Gerente
BNF Suc. Itac. del Rosario