Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

# INFORME TECNICO

Informe Nro: 229
Orden de Servicio N° 113/2020
RUC: 80010665-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 21/9/2020
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

**Señor/es**
**COMANDO DE LA ARMADA**
**Prefectura General Naval**
**Departamento Admimistrativo**
**Actividad 43**
**Presente**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN"
ID Nº 377.852

Equipo: Aire Acondicionado - Split Marca: JAM
Rotulo No. 6003157 Cap.: 24.000 BTU

| Items | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| 3.20 | 1 | Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador |
| 3.1 | 5 | Carga de gas refrigerante por litro |
| 3.2 | 1 | Soldadura por perdida de gas |
| 3.6 | 1 | Cambio de irradiador de calor |
| 3.8 | 1 | Cambio de relai térmico |
| 3.12 | 3 | Cambio de capacitor |
| 3.13 | 1 | Cambio de solenoide |
| 3.15 | 1 | Cambio de placa electrónica |
| 7.3 | 1 | Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 24000 BTU |

SO
Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Innovar Servicios De Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner