DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	**Revisión: 00**	Página 1 de 2

Número del Llamado: LCO N° 47/2019	**Numero de Contrato: N° 128/2019**
Nombre del Llamado: ADQUISICION DE REPUESTO PARA AYUDAS VISUALES DEL AISP	
Ubicación: Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi	**Monto contratado: Gs. 280.000.000.-** **Monto certificado: Gs. 280.000.000.-**
Proveedor: MARESAGA S.R.L.	
Periodo: 2019	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: Héctor Galeano	**s/ Res. N°: 1910/2019**	**AERA N°: ---------**
Fiscal Adjunto: ----------	**s/ Res. N°: ---/----**	**AERA N°: --------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **18** días del mes de **Diciembre** del año **2019**

Certifican

Héctor Galeano **Fiscal Titular**	**Fiscal Adjunto**

Observaciones: Se certifica que los bienes fueron recibidos conforme a las especificaciones técnicas, y fueron recepcionados satisfactoriamente, exceptuando los vicios ocultos que pudieran existir.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 28 FEB. 2020 Hora: 14:20
Encargado:

V° B°

Observaciones:

Richard Cantero
Dpto. Fiscalización - GA-SDAF
DINAC

Lic. MARCO YALUK
Jefe Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
-	1	Lámpara 64320 EMX 6,6 A-45 W, para luces de TAXI WAY	UNID.	120
-	2	Lámpara 64361 HLX 6,6 A- 150W PK30D	UNID.	100
-	3	Lente interno clear (claro) 180° derecho para artefacto de borde de pista (según muestra)	UNID.	15
-	4	Lente interno clear (claro) 180° izquierdo para artefacto de borde de pista (según muestra)	UNID.	15
-	5	Lente interno ámbar 180° derecho para artefacto de borde de pista (según muestra)	UNID.	15
-	6	Lente interno ámbar 180° izquierdo para artefacto de borde de pista (según muestra)	UNID.	15
-	7	Sello de goma para lente interno (según muestra)	UNID.	30
-	8	Sello de goma para lente externo (según muestra)	UNID.	30
-	9	Bloque superior para lente interno	UNID.	30
-	10	Sello de goma para lente azul de calle de rodaje (según muestra)	Tonelada	30
-	11	Tulipa azul para baliza de calle de rodaje tipo VC30T-B-45	UNID.	30
-	12	Tulipa clear (claro) para baliza de pista tipo FP150-S-CC-150	UNID.	10
-	13	Vidrio frontal rojo para artefacto de fin de pista (según muestra)	UNID.	15
-	14	Vidrio frontal Verde para artefacto de fin de pista (según muestra)	UNID.	3
-	15	Placa electrónica para cartel de pista (según muestra)	UNID.	20
-	16	Reactancia 1x30W para cartel de pista (según muestra)	UNID.	30
-	17	Transformador de aislación de 150W 6,6 A FAA-AC ISO/5345 L-831	UNID.	5
-	18	Transformador de aislación de 45W 6,6 A FAA-AC ISO/5345 L-832	UNID.	5
-	19	Lámpara 45W 6,6 A T10/1P, P28S	UNID.	100
-	20	Baliza elevada de intensidad media "MIEL" de 45W (completo según muestra)	UNID.	5
-	21	Conector primario por tierra (según muestra)	UNID.	35
-	22	Conector secundario hembra L-823AC ISO/5354-26 (según muestra)	UNID.	75
-	23	Conector secundario macho L-823AC ISO/5354-26 (según muestra)	UNID.	40

Certifican

Héctor Galeano
Fiscal Titular

Fiscal Adjunto

Observaciones: Se certifica que los bienes fueron recibidos conforme a las especificaciones técnicas, y fueron recepcionados satisfactoriamente, exceptuando los vicios ocultos que pudieran existir.

V° B°

Observaciones:

Ing. MARCO YALUK
Jefe Dpto. de Fiscalización GA-SDAF
DINAC