NOTA DE RECEPCION

Gobernación de Misiones

N°: 1016.-

Fecha: 25/06/2021

Señor (es): REV-SERVICE
Direccion: SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES
N° R.U.C.: 3531517-2
N° R.C.P.C.E.:

DEPEDENCIA RECEPTORA:
SECRETARIA DE TRANSPORTE

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total (G) Exentas	Precio Total (G) Gravadas
0	0	0	TOYOTA HILUX 4X4 DIESEL COLOR BLANCO	-	0	-
1	1	Unidad	Cambio de muñequin derecho interno y externo.	750000	0	750000
2	1	Unidad	Cambio de rotula superior e inferior.	750000	0	750000
3	1	Unidad	Servicio de alineación y balanceo.	300000	0	300000
4	1	Unidad	Cambio de filtro aceite motor.	270000	0	270000
5	1	Unidad	Cambio de filtro de combustible.	157500	0	157500
6	1	Unidad	Servicio de Engrase.	200000	0	200000
7	1	Unidad	Reparación de caja.	4000000	0	4000000
8	1	Unidad	Reparación total de la bomba inyectora.	2.500.000	0	2.500.000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
				Sub - Totales	**0**	**8.927.500**
				I.V.A.		
				Total	**0**	**8.927.500**

SON GS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS.-

N° y Fecha de Comprobante del Proveedor:

Recibido por:

Firma:

Roque González
Jefe de Transporte
Gobernación de Misiones

Aclaración de Firma:

Expediente Nro.