TESAKA
INGENIERÍA S.A.

Proyectos de Ingeniería
Obras Civiles
Obras Electromecánicas

INFORME TECNICO N°2		
Convocante:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ING. OSMAR PANDO
Motivo:	CERTIFICACION DE OBRA N°2	
ID del llamado:	427816	
Descripcion del llamado:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	
Contrato DNCP N°	10/2023	
Orden de Servicio N°:	72/2023	Fecha: 10/08/2023

ITEM	Bien y/o Servicio adquirido	DESCRIPCION(servicios)-MARCA(bienes)	FOTOGRAFIA DE LOS TRABAJOS
9	SERVICIO	**Servicio de Revoque -** Sector 4to piso divisoria nueva oficina	
10	SERVICIO	**Materiales para revoque (arena, hormifix, enduido, etc) -** Sector 4to piso divisoria nueva oficina	
11	SERVICIO	**Servicio de Reparación de rajaduras en paredes (incluye, cambio de aislación existente) -** Sector 4to piso divisoria nueva oficina	
12	SERVICIO	**Materiales para reparación de fisuras, rajaduras en paredes (varilla, hormifix, arena, enduido, etc.) -** Sector 4to piso divisoria nueva oficina	
31	SERVICIO	**Servicio de Retiro y limpieza de Escombro y/o desechos (camión de 5 toneladas como mínimo) -** Para limpieza y retiro de escombros de todos los servicios del actual orden de servicios	
32	SERVICIO	**Servicio de demolición de estructura de obras civiles -** Sectores 4to piso divisoria oficina nueva	
42	SERVICIO	**Provisión de ladrillo común -** Sectores 4to piso divisoria oficina nueva	

17/08/2023

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

44	SERVICIO	**Provisión de bolsa de cemento de 50 kg: -** Sector 4to piso divisoria oficina nueva	
85	SERVICIO	**Provision de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO -** Sector 4to piso divisoria oficina nueva	
92	SERVICIO	**Provision de vidrio para mampara -** Sector 4to piso divisoria oficina nueva	
95	SERVICIO	**Servicio de colocación de mamparas (madera, durlock, eucatec, otros) -** Sector 4to piso divisoria oficina nueva	
99	SERVICIO	**Servicio de carpinteria - Sector 4to piso divisoria oficina nueva**	
115	SERVICIO	**Servicio de Pintura interior -** Sector 4to piso divisoria oficina nueva	
118	SERVICIO	**Provisión de materiales y pintura sintética (semibrillo) para interiores -** Sector 4to piso divisoria oficina nueva	

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP
17/08/2023