MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS
INFORME TECNICO

Propietario: MADES
Tipo: TOYOTA HILUX
Color: BLANCO
Fecha: 5/9/2024
Chapa: HCU 440
Kms. 241.864

TRABAJOS REALIZADOS

Cantidad	Descripción			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA INFERIOR			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE BIELETAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BIELETAS			
2	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE CAZOLETA C/U			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAZOLETA			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 ALINEACION DE RUEDAS			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR ALINEACION DE RUEDAS			

MECANICAR S.A
CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dpto. Talleres y Transporte

Sr. Cristhian Benítez, Jefe
Dpto. de Transporte y Talleres
MADES

Conforme Cliente

info@mecanicar.com.py
tel.: (595 21) 282 450 / 291 467
Cervantes 1205 c/ Arroyo Mburicao
www.mecanicar.com.py
Asunción · Paraguay