17

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	ACTIVIDAD 02	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:07
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delant.	1
1.2	Discos de Frenos delant.	2
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno	2
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.16	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	1
2.2	r?tulas inferiores	2
2.3	Punta eje izq.	1
2.4	Punta eje der.	1
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.9	Homcinetica Izquierda	1
2.10	Homocinetica Derecha	1
2.11	Mano de Obra	1
3.6	Bujias	4
3.7	Bobina de encendido	1
3.9	Mano de Obra	1
4.5	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
5.1	Focos de Alta y Baja	2
5.2	Focos de filamentos	1
5.7	faro trasero	2
5.12	bulbo de frenos	1
5.16	Mano de Obra	1
6.18	ret?n frente motor	2
6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	4
6.26	Filtro de aceite	1
6.27	Filtro de Aire	1
6.28	Filtro de Combustible	1
6.30	Soporte de caja	1
7.1	Cremallera de direcci?n	1
7.2	Precap	2
7.4	Mu?equin	2
7.7	Alineaci?n	1
7.8	Mano de Obra	1
8.1	Radiador de agua	1
8.2	Bomba de agua	1
8.13	Agua refrigerante c/aditivo	1
8.18	Mano de Obra	1
10.1	Anillos Sincronizadores	5
10.2	rulem?nes	4
10.3	Jgo. De Rodillos	1
10.4	Desplazable de 1y2da.	1
10.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1
10.6	Deplazable de 5ta y M.atr?s	1
10.7	Eje de Mando	1
10.8	Eje Principal	1
10.9	Engranaje de 1ra.	1
10.10	Engranaje de 2da.	1
10.11	Engranaje de 3ra.	1
10.12	Engranaje de 5ta.	1
10.13	ret?n cola	1
10.14	ret?n de frente	1
10.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
10.16	Mano de Obra	1
11.1	Plato de presi?n	1
11.2	Disco	1
11.3	Cojinete de empuje	1
11.6	rulem?n Piloto	1
11.7	Volante de motor	1
11.10	Tornillos de volante	6
11.11	Mano de Obra	1

AUTOMOVIL	RENAULT LOGAN
CHASIS Nº:	93YLSR7UHCJ884936
CHAPA Nº:	BPL 554
KILOMETRAJE	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Dpto. de Planificacion de Operaciones Policiales	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:08
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delantero	1
1.2	Discos de Frenos delantero	2
1.3	Juego de rep. De mordasa	2
1.4	Cilindros de frenos trasero	2
1.5	Zapatas de frenos trasero	4
1.6	Tambores de Freno	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.16	Mano de obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.10	Homcinetica Izquierda	1
2.11	Homocinetica Derecha	1
2.12	Mano de obra	1
3.1	Cambio de aceite motor p/Litro	4
3.2	Filtro de aceite	1
3.3	Filtro de Aire	1
3.4	Filtro de Combustible	1
3.5	Soporte de caja	1
3.6	Soportes de Motor	1
3.7	Mano de obra	1
4.1	Cremallera de direcci?n	1
4.2	Precap	2
4.3	Guaradapolvo	2
4.4	Mu?equin	2
4.7	Alineacion	1
4.8	Mano de obra	1
5.1	Anillos Sincronizadores	5
5.2	Rulemanes	4
5.3	Jgo. De Rodillos	1
5.4	Desplazable de 1y2da.	1
5.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1
5.6	Deplazable de 5ta y M.atras	1
5.7	Eje de Mando	1
5.8	Eje Principal	1
5.9	Engranaje de 1ra.	1
5.10	Engranaje de 2da.	1
5.11	Engranaje de 3ra.	1
5.12	Engranaje de 5ta.	1
5.13	Reten cola	1
5.14	Reten de frente	1
5.15	Cambio de aceite de caja p/Litro	3
5.16	Mano de obra	1
6.1	Plato de Presion	1
6.2	Disco	1
6.3	Cojinete de empuje	1
6.4	Horquilla	1
6.6	Ruleman Piloto	1
6.8	Bomba central de embrague	1
6.9	Bomba auxiliar de embrague	1
6.10	Tornillos de volante	1
6.11	Mano de obra	1
7.1	Amortiguadores traseros	2
7.2	Mano de obra	1

AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN GOL
CHASIS Nº:	9BWAB05UOAT106190
CHAPA Nº:	BED 359
KILOMETRAJE	106 190

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en General
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Dpto. de Planificacion de operaciones	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas delantero	1
1.2	Discos de Frenos delantero	1
1.3	Juego de rep. De mordasa	1
1.8	Bomba central de freno	1
1.9	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.16	Mano de obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	4
2.8	Masa de rueda izq.	1
2.9	Masa de rueda der.	1
2.10	Homcinetica Izquierda	1
2.11	Homocinetica Derecha	1
2.12	Mano de obra	1
3.1	Cambio de aceite motor p/Litro	4
3.2	Filtro de aceite	1
3.3	Filtro de Aire	1
3.4	Filtro de Combustible	1
3.5	Soporte de caja	1
3.6	Soportes de Motor	1
3.7	Mano de obra	1
4.1	Cremallera de direcci?n	1
4.2	Precap	2
4.3	Guaradapolvo	2
4.4	Mu?equin	2
4.7	Alineacion	1
4.8	Mano de obra	1
7.1	Amortiguadores traseros	2
7.2	Mano de obra	1

AUTOMOVIL	JAC
CHASIS Nº:	9PEDNWNM6GLM00194
CHAPA Nº:	BZO 625
KILOMETRAJE	32 067

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller