NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 080

CHASIS: 93XGNK740BCA73965 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF950

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 18/03/2021

183

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Descarga de turbo
- Sensor de vacio
- Reparación de turbo
- Mantenimiento de bomba electronica

.....

Asesor de Servicios

Adriano Ferreiro

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 080

CHASIS: 93XGNK740BC-A73965 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF950

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 18/03/2021

183

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe. (PRESUPUESTO ADICIONAL)

- VALVULA DE VACIO MARRON Y NEGRO

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.
Freddy Gimenez

Asesor de Servicios

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 18 de marzo de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAF950 183

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Descarga de turbo
2	Sensor de vacio
1	Reparación de turbo
1	Mantenimiento de bomba electrónica

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.
Freddy Gimenez

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 18 de marzo de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAF950 183

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	VALVULA DE VACIO MARRON Y NEGRO

MITSUBISHI - PY AUTOMOTORES S.A.
Freddy Gimenez

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor