GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MIDI 81.2 /2024

FECHA 03/07/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**MINISTERIO DEL INTERIOR**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 522

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	Unidad de Medida	Cantidad
296	Mantenimiento correctivo de filtro secador de (incluida la provisión de ser necesaria) aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
297	Mano de obra para mantenimiento correctivo de filtro secador de (incluido cambio de ser necesario) aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
299	Mano de obra para reparación del circuito eléctrico de mando del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
300	Mano de obra Reparación del circuito eléctrico de alimentación del aire acondicionado de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
316	Mano de obra para reparación de la válvula de cuatro vías de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
323	Provisión de relé falta de fase de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
324	Mano de obra para colocación de relé falta de fase de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
327	Mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye provisión	Unidad	1

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

	de ser necesario) de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.		
328	Mano de obra para mantenimiento correctivo de presostato de baja presión (incluye cambio de ser necesario) de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
343	Mano de obra para desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1
344	Provisión de soporte de la unidad condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 36.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Gustavo Soverina

GRUPO BONARO

MINISTERIO DEL INTERIOR
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROVISIÓN DE BIENES

Lic. Juan M. Galván R.
Jefe Interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME